

Câu 4358 của bạn huỳnh ngọc lân - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ATX

Hiện tượng: nổ cầu chì

nguồn bị nổ cầu chì, kiểm tra thấy hư fet 2N60, hư Zenner 18v, hư điện trở 0.47 ohm, hư c945. Tháo 2 con công suất ra đo vẫn sống sau đó bỏ 2 con này bên ngoài và thay cầu chì, 2N60, 0.47 ohm, c945 xong cấp nguồn nổ cầu chì tiếp vậy là hư tiếp 2N60, làm đi làm lại hư 3 con 2N60. nhờ mọi người tư vấn giúp. Mình đã cách ly nguồn chính bằng việc tháo 2 con công suất ra nhưng mạch cấp trước vẫn còn bị chập là do đâu???

— [●] [●] —

tranvanthao (songthao18) - 11 / 4 / 2012

co 2 trung hop

1 la fet ban thay ko giong voi fet nguyen ban(xem duoi co giong hau ko)

2 la fet bi cham vao tam tan nhiet.nho kem tra ca ic hoi tiep soquang va dien tro 470k nua

huỳnh ngọc lân (huynhngoclan) - 16 / 4 / 2012

mình thay fet giống như con fet bị hư, khi thay fet mình không có lắp tản nhiệt vào nên chắc không chạm tản nhiệt, thay cả opto rồi, mà quên Tụ lọc nguồn vào 400v/330uf bị nổ luôn

nguyen anh tuan (zietzietziet) - 5 / 5 / 2012

chào bạn.

nguồn bạn nói có phải là nguồn 3G không? bạn kiểm tra con R 350m từ chân s của 2N60 để đưa về hồi tiếp xem có đứt không? với dạng nguồn sử dụng một R gánh và một R hồi tiếp dạng này thì hơi khó sửa.

nếu bạn muốn khi mình sửa nguồn chưa đúng mà không bị nổ cầu chì thì bạn hãy làm như mình : bạn dùng một biến áp khoảng 3A sau đó nối tắt quận giầy bên thứ cấp lại, còn quận giầy bên sơ cấp thì bạn nối tiếp với dây nguồn. mục đích làm như vậy để giảm bớt dòng điện AC vậy khi nguồn bị chập sẽ làm nóng biến áp ma không gây nổ cầu chì, khi nguôn có điện ra thì bạn thì bạn thay dây nguôn khác vào là ok. mình sửa rất nhiều nguôn nhưng chưa bao giờ bị nổ nhờ dùng phương pháp này.

yahoo: hatcatnho88

gmail: ducandientu@gmail.com

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

caovuong1988 (caovuong1988) - 10 / 9 / 2012

Ôi...

cái bệnh này của bạn nêu giống hệt mình luôn không khác tẹo nào..

bạn đã sửa được chưa bạn nguyên nhân là tại sao vậy bạn có thể giúp mình được không mình cũng có 1 cái nguồn ATX 480w bị tình trạng như bạn nói...

bạn góp ý giúp mình với.

cảm ơn nhiều

yahoo: traihanquocchiyeunguoixala@yahoo.com

Các bài viết tương tự:

- [ACBEL E2 POWER470 - kích không lên, kiểm tra dây màu tím không có 5v, kiểm tra cầu chì thì bị đứt. mình thay cầu chì mới vào cũng bị đứt, mong các pro co ý kiến chỉ giáo. cảm ơn](#)
- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [âm ly califonia 8 sò biến áp xuyên - đứt cầu chì ko phải nổ rơ le vẫn trể và tác động bình thường, công suất ko chết,, thay cầu chì mới lại đứt,, thay cầu chì ampe lớn hơn vài giây đứt nóng đỏ ,, dòng tăng mạnh](#)
- [Bếp từ midea MI-SV20EZ - Mình có cái bếp từ midea nổ cầu chì, hư sò. cứ thay vào sò lại hư Mình đã thay sò khác thay tụ 5uf tháo bỏ cuộn từ ra thay vào bằng bóng đèn 200w thì thấy chạy đc. Nhưng cứ lắp cuộn từ vào là lại hư sò và nổ cầu chì. Ai biết nguyên nhân xin chỉ giúp mình đang cần sửa gấp](#)
- [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,, đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,, trở tại chân g công suất tốt,, cảm biến tốt,,, cảm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,, vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ](#)

cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,đặt nổi lên là nổ cầu chì hư công suất

6. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây a:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây a: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :
7. BEPTU HI SONIC HS4300 - NO cau chi do fet ko chet noi cau chi dong ho bao bt cho noi len nau bam on hien chu p18 va no bup chay cau chi noi cau chi to hon cung vay
8. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
9. em chào các bác em có co tủ lạnh toshiba modei gr-m15vpt vt - hiện tượng hư hư của em là lúc đầu bị hư con âm 7 em thấy máy chạy bình thường, nhưng được một thời gian nó lại không đóng đá em kiểm tra con âm 7 vẫn tốt .nhưng khi em time ra thì bị nổ con cầu chì từ chân 2 của time ra.e bỏ cầu chì em đấu tắt và soay time sang sả đá thì bị nhảy át phòng ; e rất mong các bác co kinh nghiệm chỉ e với.
10. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.
11. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
12. Tủ lạnh Panasonic 160 lít chạy vĩ - Lỗi ko xả băng, đứt cầu chì nhiệt 70 độ, thay cảm biến âm và cầu chì nhiệt thì đứt cầu chì tiếp và vẫn ko phá băng đc