



bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tu lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,,cắm nguồn sau Câu 14622 của bạn đã đình hàn - đã có (21) trả lời & góp ý khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nổi lên là nổ cầu chì và hư công suất,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nổi Hiện tượng: nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tu lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nổi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nổi lên là nổ cầu chì hư công suất công suất

xin dc giúp đỡ em từ diễn đàn

— [●] [●] —

đỗ đình hàn (contavoitroi1992)- 10 / 4 / 2016

à mạch ko có DZ tại chân G công suất

Lê Khảm (lekham1970)- 10 / 4 / 2016

xem lại mâm tạo từ. nam châm có bị nứt hay bể o?

đỗ đình hàn (contavoitroi1992)- 10 / 4 / 2016

cảm ơn bạn khảm

đỗ đình hàn (contavoitroi1992)- 10 / 4 / 2016

mâm từ tốt ko bị sao cả bạn

Lê Khảm (lekham1970)- 10 / 4 / 2016

như mô tả đặt nổi lên là nổ cầu chì nhưng mà nổ ngay hay thời gian bao lâu? nếu nổ ngay thì dd đến cổng GBT sai trầm trọng điều này xảy ra khi thay sai thạch anh hoặc mạch mô tả OSC CÒN một vài phút mới nổ chúng tỏ máy chạy quá cog suat .có thể nằm ở VE chỉnh độ lợi .mình thì gặp nam châm mâm từ bị gãy chúc thành công mình gõ phím chậm lắm nên o được mạch lặc mong thông cảm!.

.có t

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành)- 11 / 4 / 2016

Hàn đã làm dc chưa,xem ic dao động có phải là AS339 ko,đặt nổi lên ko nóng và có tiếng kêu cộp cộp,sau vài dây là cháy cầu chì chết công suất đúng ko,còn ko đặt nổi thì nó kêu tit tit 1hồi rồi tắt có đúng ko?



bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay bảo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,,còn 2 em igt thì thấy hư hết rồi,,,cứ đặt nồi lên bấm 1 chế độ nào đun là nổ luôn(nổ ngay khi bắt đầu đun)chưa đun hoặc chưa cho nồi thì vẫn chạy bình thường),,,mạch ko dùng 339 j hết mà chỉ dùng vi xử lý tất nhiên là có ic công suất nguồn

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành)- 11 / 4 / 2016

Điện áp tại bàn làm việc của mình nên đi qua 1atomat 10A,để phòng chạm chập,trường hợp của bạn nếu có attomat nó sẽ sập ngắt điện ko bị hư công suất đâu,vậy hãy xem nó chạy ic dao động gì,vi xử lý thì đương nhiên phải có rồi,lần từ cực b 2con đèn kích ngược về xem dao động ra từ ic nào thì nó chính là ic dao động(thường ic dán 14 chân 2hàng)

dangnhattin (dangnhattin)- 11 / 4 / 2016

sao ko kiểm tra cặp Q 8050 nhỉ...? nếu đã ko có zener 18v ,nên kiểm tra áp nguồn này và cặp Q đó.hên xui.

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 11 / 4 / 2016

mới đi lấy hàng từ hà nội về,,,sắp có IGBT thí nghiệm nữa rồi,,,cảm ơn nhé các bạn,,,à đấy cuộc tình buồn nói atomat 10A mới nghĩ thấy hay bao lâu nay ko chịu làm,,,đã có 3 lần nổ cầu chì nổ cầu dao mất điện toàn bộ nhà do mình sửa chữa...ha ha,,hay đấy cuộc tình buồn

dangnhattin (dangnhattin)- 11 / 4 / 2016

làm theo A CTB cũng tốt nhưng nên nhớ là bếp từ cầu chì của nó là 20a còn apsto 10a.....có cái bếp nó đòi ăn dòng ,dòng ko đủ là nó khóc tí tí tí tí tí bíp,,,e4,.....tắt nguồn...automatic....

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành)- 11 / 4 / 2016

Từ khi mình tìm tòi và đc tư vấn từ a e trên đàn,thì mình thấy bếp từ và bếp hồng ngoại thường là 1500W->2500W là nhiều,theo công thức tính dòng thì $I=P/U$,như vậy với bếp từ 2500W thì ăn dòng tối đa là 12,5A,như vậy atomat 10A chỉ sập khi dòng 13A trở lên(đã thử tải),như vậy ta dùng atomat 10A để bảo vệ chạm chập là yên tâm rồi,bếp của hân tìm kỹ xem nếu đúng dao động chạy 339 thì báo cáo nhé(nó phải có ic tạo dao động đó).

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 11 / 4 / 2016

kkkkkkkkk cảm ơn cảm ơn các bác,,,à bếp từ có cầu chì 12,5 a hoặc 12a chứ đâu ra 20 a hả tín,,,cuộc tình buồn nói tính toán hợp lý đó chứ,,,cái bếp nó ko có ic 339 rồi có lẽ đi kèm trong vi xử lý,,,

dangnhattin (dangnhattin)- 12 / 4 / 2016

ohm.....em ko biết tính toán,,,hihihihi hồi giờ làm bếp từ toàn thấy máy nào cũng cầu chì



bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tu lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau 20A, nên ko để ý lắm,,đúng là công suất 2000w thì khoảng 13A là ok men, nhưng vấn đề ở đây là máy sai dao động chắc gì chạy được 2000w, có thể 3000w luôn ấy chứ, hihihihih. Khi thay dao lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung tham đo kèm tiếng kêu và liền thì mừng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất, 2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất | 3

bạn có gắn aptomat bao nhiêu ampe đi nữa thì cũng o thể cứu được GBT đâu,bởi hư GBT rồi aptomat mới sập cuoctinhbuon ơi!.Theo mình bạn HÂN nên làm .tìm lúc yên tĩnh cho máy chạy có thể rút quạt gió ra để được yên lặng ,đưa nồi từ trên cao xuống thấp dần đến lúc từ trường đến được đáy nồi(cảm nhận rung tay, và ngắt tiếng bip bip) thì lấy ra ngay lúc này ta sẽ biết được máy chạy mạnh ntnao?.có nge được điều gì mới 0?. rồi tìm hướng xử lý tiếp....và GBT Còn nguyên si.....??????????

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành)- 12 / 4 / 2016

Thôi thì mỗi người 1 ý khi chưa sửa bếp từ thì điện áp tại bàn làm việc của mình đã qua atomat rồi,cái bếp từ đầu tiên mình sửa và nhờ a em tư vấn đó,ko đặt nồi lên thì nó tít 1 hồi rồi tắt chờ,đặt nồi lên ko nóng và cắn nồi cộp cộp và khoảng 3giây là sập atomat,bật lên lại lập lại như thế và IGBT cùng nguồn ko hư,sập atomat vài lần thế là điên tiết lên chèn chặt nó lại và cắm bếp thử.Sau 3giây cháy cầu chì và IGBT đã ra đi vĩnh viễn,nên ko phải ngẫu nhiên mà mình khuyên các bạn nên trang bị atomat cho bàn làm việc

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành)- 12 / 4 / 2016

Tuy nhiên nó cũng đỡ đc cái nào hay cái đó thôi,ko phải cứ có atomat là cứu đc tất cả.

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 12 / 4 / 2016

hay thật có câu hỏi này mà mấy anh em mình chia sẻ tán gẫu hay,,,lê khảm có 1 tư duy qua cách kể tuyệt,,,ok cảm ơn các bnaj nhiều nhiều,,,tình hình là em sẽ làm nó sau và sẽ báo cáo kết quả lên để a em chia sẻ,,,hiện giờ em dính về điện cơ cháy,,,nơi em làm nghề kim hoàn nên động cơ điện cũng nhiều nên e chuyển sang làm điện cơ điện tử tạm gác lại,,,cảm ơn cảm ơn,,,kiến thức e còn kém thấy các bạn hỏi nhiều câu trên diễn đàn mà ko giúp dc,,,tiếc quá

xuan du can (du can)- 13 / 5 / 2016

chào mọi người mình xin chia se mot cách rat đơn giản để khôi phục lại bếp từ la lắp nơi tiếp bong dem 200w vào o cắm khi mạch bị chập bóng đèn sáng khong bùng bùng hiii

Trần Duy Hưng (linhkienchatluong.vn)- 8 / 6 / 2016

Lâu không ghé vào đây, chả biết ông này đã làm được hay chưa nhưng cứ góp ý 1 tý, biết đâu ai đó sẽ cần:

1. Bạn nào đó nói lắp cái aptomat để bảo vệ khỏi nổ sò là chưa đúng. Nó chỉ có tác dụng bảo vệ aptomat tổng của gia đình khỏi ngắt nếu như cái tổng dòng lớn hơn và độ nhạy thấp hơn. Nếu loại xịn độ nhạy cao thì cả 2 cùng ngắt khi chập sò là bình thường.

Tại sao lại như vậy? Đơn giản vì 1 bếp đơn cao nhất là 2200W thì dòng khoảng 10A. Lắp cái Aptomat 10A thì cũng còn chán mới nhảy mà lại là nhảy quá tải, chả có tác dụng bảo vệ sò.

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau aptomat sẽ nhảy khi xảy ra hiện tượng chập (IGBT, Cầu chỉnh lưu hoặc cả 2). Cứ mỗi lần aptomat nhảy (không phải do chạy lâu quá tải) là sẽ có 1 em công suất nào đó ra đi. Tuy nhiên, việc lắp Aptomat riêng như thế là cần thiết. Nếu chuyên nghiệp và có điều kiện thì lắp aptomat chống giật cho khu vực sửa chữa của mình.

lên là nổ cầu chì hư công suất | 4
2. Nếu các bạn là thợ sửa chữa điện tử (kiểm com bằng nghề) thì nên có 1 vài ổ điện để thử các thiết bị hay bị chập như bếp từ, bếp hồng ngoại (những thiết bị có sử dụng IC nguồn). Ổ điện này thực chất nối tiếp qua bóng đèn khoảng 200W (bếp từ chỉ cần 100W is OK). Khi xảy ra hiện tượng chập mạch là chập tải, bóng đèn sẽ sáng rực. Khi tải bình thường thì nó đóng vai trò 1 dây dẫn điện.

3. Với lỗi của chủ TOPIC

- Nếu cắm vào cái nổ ngay thì chủ yếu là do IGBT dẫn liên tục ngay khi bắt đầu thực hiện quá trình nấu thì chủ yếu là do cặp trans driver có 1 con bị thông nên dẫn điện áp từ C xuống E, đưa điện 18V mở IGBT và ...bùm. Cặp trans này gồm 1 con thuận và 1 con nghịch. Có thể lần ngược từ chân G của IGBT trở lại. Thông thường dùng cặp S8050-S8550. Có những bếp dùng cặp khác và đặc biệt cũng có bếp không sử dụng 1 cặp mà lấy dao động từ IC dao động và khếch đại biên độ lên.

- Nếu biết kiểm tra thì sẽ phát hiện ra con hư hư, còn không thì thay đại đi cũng được, có 300đ/ con thôi. Sau khi thay xong 2 con này, thay công suất mới, (và zener 18V nếu bếp nào có) cầu chì mới thì lấy 1 bóng đèn SỢI ĐỐT lắp vào vị trí 2 cực của mâm từ (bỏ mâm từ ra và thay thế bằng bóng đèn). Sau đó khởi động bếp và kiểm tra bóng đèn xem tình trạng sáng tối ra sao. Nếu bóng đèn sáng rực là IGBT vẫn dẫn liên tục, cần phải làm bước sau. Nếu bóng đèn không sáng hoặc sáng mờ là OK, IGBT không dẫn liên tục nữa, đã tìm ra nguyên nhân. Lắp lại mâm từ, nhắm mắt, bịt tai và bật bếp.

- Nếu bóng đèn vẫn sáng rực sau khi thay các linh kiện trên thì cần phải lần ngược lại IC dao động (bếp thường dùng LM339). Am hiểu thì mình kiểm tra, không am hiểu lắm thì mình thay con khác thử xem sao. Con này cũng hay bị lỗi, có thể dẫn tới chập nổ IGBT hoặc không nhận nổi.

- Với lỗi mở bếp hoạt động là NỔ NGAY đối với dân Amater thì chỉ làm được đến đây thôi. Còn kiểm tra áp, xung điều khiển thì trình chắc phải cao hơn 1 tý.

- Lỗi nổ IGBT có nhiều dạng khác nhau, có khi chạy được mấy giây thì nổ, hoặc mấy ngày thì nổ. Máy cái này sẽ dài, chắc phải để tập sau.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tu loc tốt...trở tại chân ơ công suất tốt...cảm biến tốt....cắm nguồn sau

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Duy Hưng (linhkienchatluong.vn) - 8 / 6 / 2016

Nhân tiện cho mình dành 1 phút cho quảng cáo.

Mình bên linhkienchatluong.vn. Bên mình có đầy đủ linh kiện cho bếp từ. H20R..., H25R..., H30R..., cầu chỉnh lưu, tụ các loại, hàng xịn có, hàng thường cũng có đầy đủ luôn.

Ngoài ra mình đang muốn hướng dẫn 1 bạn bạn sửa điện tử sửa thêm chuyên ngành tóc mình đang làm (miễn phí) sau đó sẽ sang lại công việc cho bạn ấy tự làm. Mình trước cũng làm sửa chữa, bảo hành, giờ chuyển qua bán linh kiện nên bỏ nghề sửa chữa máy ngành tóc cũng thấy khá tiếc. Ngành này khá ổn trên thị trường vì cạnh tranh ít, lượng khách đông đảo. Mình sẽ đào tạo, hướng dẫn sửa chữa loại máy này miễn phí và sang nhượng lại toàn bộ khách để bạn ấy duy trì.

yêu cầu: Đang mở cửa hàng sửa chữa điện tử, gần chỗ mình (25A Hạ Đình, Thanh Xuân thì càng tốt).

Liên hệ: 0946.386.693

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏi bo công suất âm ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóng bỏng tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hâu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũg rẻ nhug m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
2. [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vẽ nguôn 1 con cũng ăm,,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
3. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời ăm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ăm là chết công suất nổ fuse](#)

bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau

4. âm ly califonia 8 sò hiển sắp xuyến - đứt cầu chì ko phải nổ rơ le vẫn trở và tác động bình thường,công suất ko chết,thay cầu chì mới lại đứt,thay cầu chì ampe lớn hơn vài giây đứt nóng đỏ,,,dòng tăng mạnh
khi thấy báo lên nguồn nút bấm lên ok,,,vẫn có xung thăm đo kèm tiếng kêu và hiện thị nhưng khi đặt nổi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nổi
5. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
6. giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +52 vol cho công suất +17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot(đã tháo công suất ra) ko thấy hư hỏng,,,
7. máy giặt sanyo (agua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
9. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
10. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
11. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quỏc chj? Bị lỏg mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thỏt. - .
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì