



bếp từ SUPOR TD0501AT - cháy trở R90(220), 4,7mf đứt. ic nguồn  
FS200 | 1

Câu 14343 của bạn TO TRONG CONG - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bếp từ SUPOR TD0501AT  
Hiện tượng: cháy trở R90(220), 4,7mf đứt. ic nguồn FS200

Ai đã sửa loại bếp này cho mình hỏi có thể thay ic nguồn nào  
xin cảm ơn

— [●] [●] —

**đỗ đình hân** (contavoitroi1992 )- 6 / 3 / 2016

ic này có lẽ ko có,,,lắp mạch rời đi bạn

**thaihoa** (dthoa )- 7 / 3 / 2016

cái con IC này có bán ở cửa hàng ĐTủ quang trung HP. nhưng thay vào chắc gì đã được.tìm cái biến thế có 12v và 24v hoặc 26v(đầu đĩa VCD có đấy)rồi nắn thanh 1 chiều. 12v qua 7805 cấp cho VSL, 24v qua trở rồi ghim áp bằng zene 18v,hoặc qua đèn ỏ áp để cấp cho IC339, nếu ổn áp qua trở thì trở cần phải có 3w trở lên, tốt nhất dùng đèn cho ổn định.nắp mạch thế này: tìm 1 diot zên 18v,1 diot 4148,,1 đèn nghịch C2383,và 1 trở . cực C(2383) hàn vào 24v, cực E (điện ra=out)tới mạch 18v trong máy,cực B vào âm zene 18v và + zene vào + 4148.âm 4148 xuống mát.từ âm zene hàn 1 trở tới 24v và 1 tụ hóa 10mf xuống mát để ổn dòng cực B(C2383) dòng qua zene ta lấy cao chút,khoảng 0,01A(khi nguồn chưa ổn là 24v) vậy tại mỗi nối trở và diot có  $18+0,7=18,7v$ . vậy trở cần lấy là: $(24v-18,7v)/0,1a=53om$ .ta cũng thế lấy 1 nguồn 24v cấp cho cả đường 5v và 18v. cứ vậy làm nhe ! chúc thành công !

**nguyen van do** (anhdayhhbg )- 7 / 3 / 2016

em thì lắp luôn bo 3 dây vào.thấy chạy được,không biết có bền không thôi

**thaihoa** (dthoa )- 7 / 3 / 2016

ok ! dùng tốt. trường hợp hư biến thế xung thì k dùng nguồn 3 dây và ic được.thực chất k thiếu gì cách làm. mà nhầm ,cái trở mà mình hướng dẫn là: $R=(24-18,7)/0,01A=530 om$

**TO TRONG CONG** (MINHCONG86 )- 7 / 3 / 2016

ok mình đã sửa xong rồi  
cảm ơn mọi người

**nguyen van do** (anhdayhhbg )- 7 / 3 / 2016

bác làm như thế sẽ cho anh em

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

TO TRONG CONG (MINHCONG86 )- 7 / 3 / 2016

thực ra máy mình nhận đã không hiển thị gì. cầu chì ko đứt.nên mình nghi phân nguồn.Kiểm tra FET. diot cầu, tụ ko vấn đề.kiểm tra phần nguồn tụ4,7 mf đứt r90 nổ.ic fsd mình thay thành zip 12a đấu thêm zener 18v( mạch loại này có sẵn mạch

### Các bài viết tương tự:

- [Bếp hồng ngoại Galaxy - Bếp bị mất nguồn ; kiểm tra thấy trở 560m/2w bị đứt khi thay vào và cấp nguồn thì nổ điện trở ngay.](#)
- [bếp hồng ngoại sakari sk18 - mọi người cho cháu hỏi là bếp hồng ngoại này bị đứt dây đốt điện trở làm nóng, theo mọi người nên nối lại bằng vật liệu j là tốt ạ, tại cháu nối lại bằng cộng kẽm thấy nó dễ chảy quá, và mâm loại này có bán ko mọi người, như bếp dùng bóng halogen thì có bán bóng còn cái ko bit có ko nua](#)
- [bếp Media dùng sò H20R1202 - k lên nguồn,e ktra nguồn 18v 5v k có, trước cuộn biến thế có con R90 \(220 ôm\) đã hư,e thay con R 220 ôm mới vào thì nó hư luôn.kiểm tra con điốt sau con R thì vẫn ổn.mong các bác cho e ý kiến](#)
- [Bếp Supor SDHS32-200 - Bếp Supor SDHS32-200 bị chập MCU](#)
- [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyên nghề mất các bác ạ](#)
- [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nồi.bep ko nhan nồi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con luc keu tách tách thì ko bao loi j ca.e tháo ra thay co dầu an và nước lam oxy hoa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi o trên.da thay cam biến o so ban dầu nấu được sau do khách mang ve lai bi nhu vậy](#)
- [bếp từ supor -SDH 31-190 - bếp báo lỗi E0 em đã kiểm tra nguồn ok. bếp chạy 2 con diot ở mâm từ đo trở gần 200k](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

8. [Bếp từ supor china sdhs31-190 cs 1900w - Loi e1](#)
9. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
10. [noi com điện tử supor - noi com điện tử supor của em chạy 1 luc báo lỗi e0,](#)
11. [Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này](#)
12. [Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính](#)