

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16917 của bạn hà việt hoàng - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Inverter AVT61

Hiện tượng: hư igbt

Nhờ ae giúp đỡ cách đo kieemr xung trước khi lắp igbt a

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [16886. - Board công suất lò vi sóng Hitachi INVERTER loại 1 IGBT 50N322](#)
2. [16917. Bientancongnghiep - Inverter AVT61](#)
3. [16986. Máy giặt inverter - máy giặt toshiba inverter cửa trên aw-duh1100gv sản xuất 2020](#)
4. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
5. [Bếp từ Midea - Cứ gim điện là hư igbt hôm nay ra đi 3 con igbt + 3 con diot](#)
6. [Board công suất lò vi sóng Hitachi INVERTER loại 1 IGBT 50N322 - hư cháy board công suất](#)
7. [điều hoà sharp inverter AU_X10LW - chết igbt rjp6065](#)
8. [Lo vi song inverter Panasonic - Em đã kiểm tra qua hư công suất. IGBT 50N322 Va GT40q321, no cau chi nguon](#)

9. [Máy hàn INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban đầu khách mang đèn em kiểm tra thì bị chập 4 con IGBT 40N60 và bị đứt cầu chì. em đã thay 4 con số nơi cầu chì nhưng máy không hoạt động. khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng. em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sản xuất hoạt động. con đèn màu vàng hình nhũ là báo lỗi qua nhiệt.](#)
10. [Mình có con panasonic mạch inverter hư con cs toshiba 40wr21 có bscs nào biết ở đâu bán con này k chỉ mình vs - mạch inverter hư con cs toshiba 40wr21](#)
11. [Tìm mua IC công suất trong tủ lạnh pana INVERTER ! - Bác nào biết con IC công suất trong tủ lạnh pana INVERTER \(Mã SLA6816M - 23 chân \). Bán ở đâu trong khu vực HN không. Và có giá luôn thì tốt](#)
12. [xin được giúp đỡ từ mọi người,,bếp từ media bị sét đánh hư vĩ chính công suất,,do mạch toàn linh kiện rán nên ko thể phục hồi,,vĩ điều khiển phím ra các lệnh còn sống,,giờ em cấy vĩ điều khiển của nó sang vĩ chính công suất khác,, - cấy đã xong các lệnh đã tốt nhưng riêng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuyech đại thúc\(8050,8055\) bị yếu,,,cho nổi lên nhiệt cao nhất mà nghe tiếng mâm từ bắt với đáy xoong nhỏ xíu,,,đáy xong chỉ ầm ầm,,](#)