

Câu 15984 của bạn Cao Tiến Tùng - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): california pro-468A

Hiện tượng: sò công suất rất nóng

âm li này dùng bộ đôi 5200 và 1943. hiện tượng là em cứ bật ampli lên ko cấp tín hiệu gì hết khoảng 10s mà 1 cặp sò rất nóng(để thêm chút chắc bốc khói cháy). mong các bác chỉ em cách khắc phục

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin)- 17 / 1 / 2017

đo áp chân B của 2 sò,,,0,6V-0,8V,,,,,kiểm tra áp giữa (điểm ra loa) của 2 Q thúc xem có cao quá ko,,,kiểm tra 2 con R 5w chân E của sò (điện trở công suất SÚ),,,,,thay diot và Q ổn của mạch,,

Cao Tiến Tùng (tungvp123)- 17 / 1 / 2017

điện áp chân B của 2 sò vẫn bình thường ạ. đo chân C cấp nguồn +50V vẫn có. đo chân E ra loa vẫn 0V. còn diot ổn áp em đo ko thấy hư.em cũng đã thay Q A773 với C1815 rồi. vậy có cần thay diot ko ạ

thaihoa (dthoa)- 17 / 1 / 2017

bệnh này đơn giản mà,,sao k tìm ra bệnh nhỉ??/

Cao Tiến Tùng (tungvp123)- 18 / 1 / 2017

p thaihoa giúp mk với.mk đo linh kiện so sánh 2 bên ko thấy có gì khác biệt mà cắm điện thì 1 bên nóng bỏng mà 1 bên mát lạnh. giúp với ạ

thaihoa (dthoa)- 18 / 1 / 2017

vào bạn tin nhắn nhé

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Phan văn đáng (dangdaubac) - 16 / 11 / 2017

bạn thaihoa ơi chỉ cho mình với, mình có một cái cũng bị tình trạng tương tự ah

Các bài viết tương tự:

- [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bất nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) cầu chì đứt tụ 1 vẽ nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bất nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời ảm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ảm là chết công suất nổ fuse](#)
- [âm ly pro 468a - cháy 1 bên công suất cháy trở 150om 0.5 w tháo đo tran tầng thúc không hư .tháo bỏ 4 con sò ra ngoài cắm điện role hút tương ngon ăn cắm sò vào thì cứ cháy trở 150 om kiểm tra lá ị sò không hư mong các ban giúp đỡ](#)
- [ampli california PRO-468A - hien e no bi do dien mot chieu o 1 vẽ ra loa.ve con lai van hat đươc.nhung rolecu đong rồi lai ngat.e kiểm tra thì thay tu 50v220mi bi phông va tu 50v100mi bi ri set đứt chân .e da thay nhưng no vẫn vậy](#)
- [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi](#)

- liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chệnh lệch thế,,
7. California - Công suất dùng d718 và b668. Một vé tiếng ra rất nhỏ, cắm loa vào là 2 con d718 nóng rất nhanh. E đã kiểm tra tầng thúc các q k có vấn đề j. A
 8. Đại kin inverter 1chieu 12000. - Em có con điều hòa Daikin inverter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tests ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo lỗi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829
 9. đâu kỹ thuật số call tech dvb usb,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,giờ ko load dc kênh nữa,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác
 10. giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +-52 vol cho công suất +-17 vol cho rơ le quạt,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot(đã tháo công suất ra) ko thấy hư hỏng,,
 11. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
 12. tủ lạnh hitachi 154l nội địa - xì dàn nóng,, cấp dàn nóng rồi mà bây giờ sao lâu đông đá quá, dàn nóng nóng dữ dội, block thì nóng không chạm tay vào được luôn, phin lọc cũng nóng luôn,