

Câu 10646 của bạn nguyễn văn thức - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): california pro888ar

Hiện tượng: mat mot duong ra tieng

Bac nao biet chi giup em voi cam on cac bac nhieu

— [👍] [👎] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Phạm Trường (truongnc) - 7 / 9 / 2014

Bạn hãy đo hết các ic công suất của vể không kêu và mấy con đèn A1013 & C2383 hoặc 649A & 669A đèn bé a1015 & c1815 nữa . nó hư lắp con mới vào là ok , chúc bạn thành công.

Các bài viết tương tự:

1. [Amly jarugaer PS-203N\(dien tu hoa nhac cung cap - chay mot luc binh thuong nhung sau mot tieng co tieng bich bich o loa](#)
2. [ampli california KA505. .8so - tinh hinh cua em no la 1 ve thi im thit con 1 ve thi co tieng nhung bi nghet.nhu vay e nghi do bo cong suat.e da kiem tra mot so so dem nhung chua phat hien j](#)
3. [Amply sansui 907x decade - Cắm nguồn đèn protect nháy , Rơ le không đóng. Đo cọc dương và âm loa so với mass ra 15v . Mạch công suất chạy 2 nguồn + 30 Phần tiên](#)

khuyết và +27v phần công suất. Kiểm tra tất cả các linh kiện 2 về không phát hiện hư. Khi tháo nguồn + 30 v giữ nguyên nguồn + 27 thì rơ le đóng. Khi tháo nguồn + 27 v ra và giữ nguyên nguồn + 30 thì đo cọc dương loa 8.2v, cọc âm 0v so với mass. Kiểm tra cặp J fet visai không hư.

4. các anh ở khu vực hải dương có ai tuyển thợ phụ không ạ - các anh ở khu vực hải dương có ai tuyển thợ phụ không ạ
5. California MP138 - Mọi người ơi giúp cháu với hiện tại con đầu đĩa của cháu nó không nhận đĩa cháu thử ở ngoài không cho đĩa thì mất có tia ,còn cho đĩa vào thì mất tia . Cháu đã kt các điện áp 5v ,3,3v ,1,8v ok cháu đã thay thử mất vẫn k dc
6. CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cần 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn (tiếng bụp bụp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bụp bụp chứ ko êm) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé
7. đầu dvd -california hd 128 - chạy một lúc là dừng . hôm nào đẹp ngày thì chạy mát máy
8. Nguồn ATX Vicom - Hiện tượng : khi tiếp le^nh PS_ON = 0 ,Nguồn ke^u dương 12V giảm xuống còn 11,8V dương 3.3V giảm xuống còn 3.1V còn dương 5V và^en du Em đã kiểm tra các transistor công suất và die^u khi^en thay không van de gì . Thay thu Ic mới , tu lọc mới ở các dương điện áp ra , thay biến áp mới nhưng vẫn không có ke^t qua gì
9. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên
10. tivi Sam model 21DAE7 - bị cao áp đánh thủng dây và nùm và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chập r 22000...(đỏ- đỏ- trắng)nối điện áp 25v xuống tụ cấp nguồn tiếng.thay rồi nhưng vẫn k được. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay thế nhưng vẫn không có tiếng
11. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bụp bụp nhỏ
12. tivi samsung model2832 21in - tiếng chập chòn lúc có lúc không...mỗi lần mất tiếng ấn công tắc mở nguồn lại có tiếng...