



California - Công suất dùng d718 và b668. Một vế tiếng ra rất nhỏ, cắm loa vào là 2 con d718 nóng rất nhanh. E đã kiểm tra tăng thúc Câu 14025 của bạn Phạm văn thuyên - đã có (27) trả lời & góp ý. các q k có vấn đề j. A | 1

Loại thiết bị (Model): Canifornia

Hiện tượng: Công suất dùng d718 và b668. Một vế tiếng ra rất nhỏ, cắm loa vào là 2 con d718 nóng rất nhanh. E đã kiểm tra tăng thúc các q k có vấn đề j. A

i đã xử lý qua bệnh này chỉ giúp e với ạ

— ☯ ☯ —

thaihoa (dthoa) - 11 / 1 / 2016

hư mạch hồi tiếp , có bao nhiêu sò cũng nướng để uống rượu

dangnhattin (dangnhattin) - 11 / 1 / 2016

californianày nhé....trên bo chia ra 2 mảng công suất riêng biệt kết cấu hạ tầng trung ương giống nhau....mỗi bên thường có 3 con diode nối tiếp nhau chia áp 2 chiều ổn định dòng....nếu mạch có hồi tiếp âm điện áp thì sẽ có 1 tụ 100mf hay 47mf gì đó làm tụ bù tính hiệu hồi tiếp,,tụ này nối với 1R (có mạch thì qua tụ pi 0,1uf song song với R).....a kiểm tra xem và nên thay thế hàng diode ,cái tụ đó,,,,nếu tụ đó hư thường thì ampli về đó hát nhỏ lại bị méo tiếng,sò nóng nhưng lại hư 1 con sò thuận(bị chập) còn sò nghịch thì bị đứt (ko chập).....kiến thức lâu quá rồi ko nhớ rõ,,,đại loại là gần giống vậy,,,hihihihi..chúc a mau lụng thóc.....(phải đảm bảo các đèn thúc,đèn ổn dòng, đèn tiền khuếch đại ok nhé a.)

dangnhattin (dangnhattin) - 11 / 1 / 2016

thuyên ơi....nếu có ic bốn năm năm tám làm tiền khuếch đại thì nên thay trước rùi tính tiếp.

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong) - 11 / 1 / 2016

Cảm ơn 2ng nhiều, để mình xem lại

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong) - 13 / 1 / 2016

Tình hình là chưa sửa được mọi ng ah. Mình đo đầu ra loa lúc nào cũng có hơn 6vdc. Mọi ng khám bệnh giúp mình với

dangnhattin (dangnhattin) - 13 / 1 / 2016

thuyên..áp ra là âm hay dương vậy.?

dangnhattin (dangnhattin) - 13 / 1 / 2016



Canifornia - Công suất dùng d718 và b668. Một vế tiếng ra rất nhỏ, cắm loa vào là 2 con d718 nóng rất nhanh. E đã kiểm tra tầng thúc thuyên kiểm tra ra sao kể nghe chút xiu..... các q k có vấn đề j. A | 2

dangnhattin (dangnhattin) - 13 / 1 / 2016

chụp cái hình đưa qua face e đi..

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong) - 13 / 1 / 2016

Con này mình xem main đã có ng sửa đấu tắt 1 con q điều khiển rowle. Mình nhả mỗi hàn ra thì rowle k đóng đc. Mình đã đo trên mạch thì thấy các q và r đều ổn, đường hồi tiếp dùng tụ 104 nt 10omh1w đều tốt. Mình chưa kiểm tra các nguồn đối xứng. Vế bt thì k có điện áp còn vế bên kia mình đo ra điện dương

thaihoa (dthoa) - 14 / 1 / 2016

hồi tiếp tần số thấp thường qua trở, tần số cao thường qua tụ, làm chi có amly nào hồi tiếp âm thanh dùng tụ đến 104 và trở 10 om hả bạn trai?? trở hồi tiếp trong tầng CS có tác dụng cho tín hiệu và áp 1 chiều đưa về tầng đầu ,hiệu chỉnh định thiên và mức khuếch đại của cặp tín hiệu đầu tiên.

thaihoa (dthoa) - 14 / 1 / 2016

nóng sò CS thường hư hồi tiếp trong 1 tầng (đặc biệt là hồi tiếp xoay chiều)

dangnhattin (dangnhattin) - 14 / 1 / 2016

thuyên ơi...kiến thức sai lầm rồi.....cái tụ pi 104j và r 10omh đó làm tác dụng là tải giả khi ko có loa thui tạo trở kháng giảcòn cái mình và bác THAI HOA nói ở đây là bù tính hiệu(hồi tiếp)....nếu mạch ko có tụ hồi tiếp âm thì kiểm tra các diode định thiên trở gim của các Q nhé...một trong các lk kiện có vấn đềnếu suất áp dương ở ngõ ra thì xem kĩ con sò nghịch dò từ chân B về Q kích nhé.....sai lầm quá...

dangnhattin (dangnhattin) - 14 / 1 / 2016

dc thì sao thuyên ko thay hết Q kích và Q ổn dòng C2383 đi..mắc công việc nhỏ xé to....ui trời

Uy Luc Trần (uyluctran) - 14 / 1 / 2016

Thiệt tình thì cũng muốn chia sẻ chút kinh nghiệm, nhưng cái mặt mũi của board đó ra sao mình còn không biết lấy gì nói. Nếu là board được cải tiến từ board chạy mosfet thì dễ mà, còn board chạy tiền khuếch đại bằng IC1225 thì bó tay (tìm IC đó ko ra

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong) - 14 / 1 / 2016

Cảm ơn tất cả mn nhiều nha. hi hi, thật ra mình k phải là dân điện tử chuyên nghiệp mà chỉ là say mê điện tử nên mình nói có j k phải mong mn bỏ qua cho nhé. Mong mn giúp đỡ nhiệt tình. mình xin cảm ơn mn lần nữa nha.



Canifornia - Công suất dùng d718 và b668. Một vế tiếng ra rất nhỏ, cắm loa vào là 2 con d718 nóng rất nhanh. E đã kiểm tra tầng thúc

dangnhattin (dangnhattin) - 14 / 1 / 2016

các q k có vấn đề j. A | 3

xử lí ra sao rùi thuyên?,,,làm thợ điện lạnh nhảy qua điện tử thì khó vô cùng..cứ cố gắng đi sẽ tốt làm đi rùi báo lại mình nhé..làm mà ko thấy hơi âm thì đừng mong mình reply nữa nhé..ok...đã quyết tâm làm là phải dc.

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong) - 14 / 1 / 2016

Cảm ơn lời khuyên của tín nha. Mình lên đđ là để học hỏi kinh nghiệm của mn mà nên có j mình sẽ phản hồi ngay thôi. Mình cũng thích điện tử lắm nha

dangnhattin (dangnhattin) - 15 / 1 / 2016

điện tử nói thích thôi thì chưa đủ....phải đa mê thì mới thành công..có nghĩa là khi làm tới giai đoạn tóc bù xù râu mọc mới thượng thừa.....kakakkkakaka....là đi rùi hồi âm nhé.

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong) - 16 / 1 / 2016

Cả nhà cho mình hỏi là màn hình quắc bị nhấp nháy thì xử lý ntn

dangnhattin (dangnhattin) - 16 / 1 / 2016

màn hình quắc.....bạn nói sai từ ngữ rùi.....nói chính xác là đèn báo công suất hình quạt chữ....1 là bị nguồn đặc biệt là nguồn 23v..2 là bị đèn báo...3 là bị biến thế có một tiếp điểm bị rò rỉ cứ ko ăn rùi lại ăn điện liên tục....THUYỀN cứ cho máy chạy đi tháo bỏ tải tới bo đèn nhé chỉ cấp nguồn vô thôi...rò tau xem thử dây nguồn có bị nóng chỗ nào ko.. ok.....rùi cấp tải vào bo đèn xem chi tiết thì xem biết bị phần nào...nếu bị phân công suất thì do có điện áp ra (đa số là ko thể có ,có thể loại bỏ) nếu bị phần nguồn từ dây cấp nguồn bạn nên cắt cái phít cắm nguồn và thay đi....nếu bị biến thế thì thật là vô lí vì dòng đèn rất nhẹ khó bị nóng và chập dây biến thế....nếu bị đèn thì kiểm tra chân nhận năm vôn và tụ nguồn đường 23v nhé..nếu ko dc thì thay đèn khác...giá thì khoản sáu chục nghìn....ok....

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong) - 17 / 1 / 2016

Hi hi, mình nghe dân nghề nói là quắc thì mình biết thế chứ k hiểu lắm. Mình được họ cho 1c âmli 4sò bị hư biến áp mình quấn lại thì phần cs chạy ổn nhưng màn hiển thị k thấy lên, ngày nào mình cũng nge nhưng mình để ý màn hình sáng đc 3lần rồi tịt luôn. Để mình mua màn khác về đấu thử xem sao. Mình còn vấn đề nữa cũng liên quan đến màn hình, phần hình quạt vẫ lên bình thường nhưng phần ghi công suất thì nó mờ mờ, lúc rõ lúc mờ (giống như đồng hồ kim ta dùng, cái kim giống hình quạt còn phần số giống phần ghi công suất)

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong) - 17 / 1 / 2016

Con cali kia hôm nay mình tháo sò cs ra, cắm điện đo đc 6vdc tại chân b các sò cs(vế bình thường =0). Vì lý do đó nên rowle k đóng. Mình đang tìm hiểu tại sao nó lại có 6vdc chân b thì khả năng vấn đề của mình được giải quyết

dangnhattin (dangnhattin) - 17 / 1 / 2016



California - Công suất dùng d718 và b668. Một vế tiếng ra rất nhỏ, cắm loa vào là 2 con d718 nóng rất nhanh. E đã kiểm tra tăng thúc nếu quần biến thế thì có 2 nguồn năm vôn và 23v cấp cho nguồn đèn. đường năm vôn cấp nguồn đốt tim đèn, còn nguồn 23v cấp ic khiển đèn,,nếu quạt đèn bị giật thì liên quan tới năm vôn....còn ampli california kia,,,đúng là chỉ có phương án đào bới thì mới hết đc....mau thành công nhé..

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong) - 18 / 1 / 2016

Con cali khả năng ổn rồi tín ah. Hnay mình đổi chỗ con q5401 hai vế cho nhau thì tình trạng cũng đổi chỗ nhau luôn. Đo q 2 vế rất bt mà khi cấp nguồn lại chập cheng chứ

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong) - 18 / 1 / 2016

Hiện tại mình đang có 2amli 1con vặn nút bal sang right thì tịt luôn cả 2 loa, vặn sang left thì 2 loa bình thường. 1con bên to bên nhỏ. Có ai điều trị đc ca này giúp mình với.

dangnhattin (dangnhattin) - 21 / 1 / 2016

thay cái volume...

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong) - 24 / 1 / 2016

Con cali đã ổn rồi nha cả nhà.

Các bài viết tương tự:

1. [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vế tháo luôn 4 con ra khỏi vế đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vế nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vế ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Canifornia - Công suất dùng d718 và b668. Một vế tiếng ra rất nhỏ, cắm loa vào là 2 con d718 nóng rất nhanh. E đã kiểm tra tăng thúc

2. Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi [1 con IC Khuyech dai LA 4440M] + [1 cai Board mach kem theo (khi mua con IC LA 4440M)] + [1 Tam tan nhiet cho (con IC LA 4440M nay) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng [Loa cua Mach Amly nay] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;
3. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyech đại thúc, đệm, trở tự tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vế lại đóng(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,
4. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khách nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhưngmay khách mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bị chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhìn ma da thay chuoì roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giúp mình xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
5. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vì sử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
6. giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +52 vol cho công suất +17 vol cho rơ le quạt,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tự diot(đã tháo công suất ra) ko thấy hư hỏng,,
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
9. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nuocs khong thay đổi .mình nghi do hong máy con tranzitor



Canifonia - Công suất dùng d718 và b668. Một vế tiếng ra rất nhỏ, cắm loa vào là 2 con d718 nóng rất nhanh. E đã kiểm tra tăng thúc

có dung không. ma cua may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi đươc

10. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nổi đườg hôj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
11. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đườg gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đườg hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gừ