



chào ae tren dd, chúc ae ngày mới vui ve, kiếm dc nhiều lúa hiii - e có con CRT NIKEN màn phẳng chạy vỹ trung quốc, tổng TDA11105, Câu 15806 của bạn TRAN THI THU HOAI - đã có (10) trả lời & góp ý. FB:T1010A | 1

chào ae tren dd, chúc ae ngày mới vui ve, kiếm dc nhiều lúa hiii
tình trạng e có con CRT NIKEN màn phẳng chạy vỹ trung quốc, tổng TDA11105, FB:T1010A

Ban đầu em thấy máy hơi yếu màn hình, có nhiều tia quét ngược như kiểu tăng G2 lên cao. em giảm G2 xuống hết cỡ nhưng vẫn vậy. Nghi đèn bị yếu nên e thay thử đèn nhưng vẫn y như củ vậy. đo HT có 5,8v nối tắt R nung tim vẫn vậy em đang nghi bị cục FB nhưng chưa có để thay thử. Nhờ ae dd tư vấn giúp.

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa) - 11 / 12 / 2016

có ảnh k ? THU HOÀI? (bạn giảm G2 cao áp và đo trực tiếp vào G2 đèn xem đã } giảm hết vẫn cao là do G2 cao áp đứt mát..

TRAN THI THU HOAI (thuhoai) - 11 / 12 / 2016

co hình bình thường nhưng rất mờ anh, màn bị dồn về phía bên phải khoảng 1/4 màn hình

tuyetngan1989 (tuyetngan198) - 11 / 12 / 2016

Bạn KT đường 180v cấp cho bo đuôi đèn chưa , màn hình bị dồn về 1 bên bạn KT đường afc thử xem

thaihoa (dthoa) - 12 / 12 / 2016

nếu nhìn vào màn hình "" nếu khung sáng lệch sang bên phải,, thì không có AFC đưa về chân 57(11105),, nếu lệch sang trái thì AFC quá mạnh,, chứng tỏ đứt zene trên đường AFC) trước hết bạn phải khai thông đường AFC về chân 57(lưu ý diot zene chạm mát),, một số đời máy mất AFC có thể làm mờ hoặc mất hình ảnh,, và cao áp sẽ hoạt động mạnh làm hiện đường hồi,, mất AFC sẽ mất xung tách đồng bộ đồng nghĩa với mất áp đồng bộ để mở VIDEO và tiếng,, có thể màn hình bị ngắt xanh.. bạn lưu ý áp ABL vào chân 48, và 5v cấp cho màn hình và chói tại chân 54..(nói chung mới chỉ là dự đoán theo hiện tượng bạn thông báo)

TRAN THI THU HOAI (thuhoai) - 12 / 12 / 2016

Cảm ơn anh THAIHOA và bạn TUYETNGAN đã nhiệt tình giúp đỡ. đúng như bạn tuyetngan1989 nói, máy bị đứt đường 180v cho công suất sắc giờ thì hình ảnh ok, nhưng sinh pan tiếng: khi dò đài tự động xong hình tiếng bình thường, khi tắt công tắt nguồn rồi bật lại thì máy bị sai hệ tiếng, tiếng bị nhiễu rồ... dò file lại bình thường, cứ như thế... em nghi bị lỗi nhớ nhưng e ko có máy nạp nhớ thử. Có thể chỉnh lại mục nào trong service ko mấy anh



chào ae tren dd, chúc ae ngày mới vui vẻ, kiểm dc nhiều lúa hiii - e có con CRT NIKEN màn phẳng chạy vỹ trung quốc, tổng TDA11105,

thaihoa (dthoa) - 12 / 12 / 2016

FB:T1010A | 2

chúc mừng,,trời ơi sao bạn miêu tả hiện tượng vậy chứ,,may mà bạn tuyệt ngàn nói chuẩn,,đó là hiện tượng hình sáng trắng mất tương phản kèm tia quét ngược,,bệnh đó là quá đơn giản của người làm thợ tivi,,mình cũng thấy hiện tượng quá lạ,,trời !,,hồi trước có lúc một ngày mình làm mấy chiếc kiểu vậy??

thaihoa (dthoa) - 12 / 12 / 2016

,khi tắt công tắt nguồn rồi bật lại thì máy bị sai hệ tiếng, ""bạn nói vậy nghĩa là từ tiếng DK nó sẽ chuyển sang tiếng I,M,hay thế nào?nếu không phải vậy thì nó thường hay già trở cấp từ 30v và chân C đèn dò sóng

hà viết chuyên (quangchuyen123) - 13 / 12 / 2016

Có thể là AGC + cuộn AFT + hộp kênh pan này theo mô tả ban đầu thì k phải mất 180v mà 180v của bạn bị thiếu thôi nhỉ bạn Thái Hòa

thaihoa (dthoa) - 13 / 12 / 2016

ừ ,,đúng rồi,,mình thì cứ nghĩ là hình mờ,tối,kèm đường hồi,mà lệnh sang ngang..đúng là như bạn nói,,yếu 180,,vì vậy sáng hơn bình thường

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

TRAN THI THU HOAI (thuhoai) - 13 / 12 / 2016

đúng là dây nối đường 180v từ cao áp ra bị rỉ sét nên làm yếu đi,em chỉ cần động vào là đứt ngay,do khách hồi quá nên e đã trả máy lại cho khách mặc dù chưa sửa xong pan tiếng (chắc 2-3 ngày nữa sẽ có hồi âm hihiii)tiếng bị rồ,nhiều giống sai hệ chứ ko phải sai hệ anh.cảm ơn các anh đã giúp đỡ nhé.



chào ae trên dd, chúc ae ngày mới vui vẻ, kiếm dc nhiều lúa hiii - e có con CRT NIKEN màn phẳng chạy vỹ trung quốc, tổng TDA11105,

FB:T1010A | 3

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ philips-trung quốc.không rõ model; - không lên nguồn,mình đã kiểm tra và đã thay tụ 5mf,thay cầu trì,cồng nguồn.cũng đã kiểm tra mấy con tụ lá vàng 104,va mấy con ba chân s8550.khi cắm điện có lên nguồn nhưng cho nổi nấu thì không chạy mà lại hiện mỗi số 3](#)
- [chào các bác.e có nhận 1con đầu kts nhãn hiệu sonicson chắc của trung quốc. - nguồn vẫn tốt.nhưng trên mặt chỉ báo đèn đỏ chứ k hiện số.e đang ngi chết rôm.ace trên diện đèn ai có rôm e này cho e xin với](#)
- [chào các ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong các ban gop y giúp mình chuyển la the nay mình moi nhan dc của khách nhờ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thay chuối rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các ban gop y và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các ban nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các ban nhiều.](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,, còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa](#)
- [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tvj tq, nên đồ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
- [tivi lg 17 - tivi vẫn có phong xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tổng thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo các bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)
- [tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nứt ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này](#)
- [tivi sam màn phẳng 21inch chạy tổng 8873, vert LA78040 - máy bị yếu đèn,em đã thay đèn mới bằng đèn đít ngắn \(đèn cu của nó là đèn đít lồi\) thay xong màn còn khoản 7inch. làm sao để cho màn bung ra hết được vậy mấy anh](#)
- [tivi trung quốc ic 8873-hay 22 - tivi trung quốc vi nhỏ ic8873 bị lượn song ọo hình từ trên xuống dưới ,mỗi lần đổi cảnh sang la cao áp rit lên.đã kiểm tra các nguồn đều tốt.bên sơ cấp cung không có linh kiện hỏng](#)
- [TV Niken 21 phẳng - mở máy khoảng 1s là ngắt dao động, nguồn ok.](#)
- [vi trung quốc tổng 8873,màn h 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn mới nhưg k đcđc.màn lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái](#)



chào ae trên dd, chúc ae ngày mới vui vẻ, kiếm dc nhiều lúa hiii - e có con CRT NIKEN màn phẳng chạy vỹ trung quốc, tổng TDA11105, màn về chân vỹ 2zác có 28vol. dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng, 1chân 8vol, 1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra. E thay tổng luôn cũng k dc.