



cục công suất ca18. - một vệ bat công tác lên la hiện đèn clip.máy
vận hành bình thường.giao máy ca này rồi. | 1

Câu 13829 của bạn vuduchan - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): cục công suất ca18.

Hiện tượng: một vệ bat công tác lên la hiện đèn clip.máy vận hành bình thường.giao máy ca này rồi.

Xin sự giúp đỡ từ mọi người

— ☹ ☹ —

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành)- 17 / 12 / 2015

Ko cho tín hiệu vào mà vẫn sáng thì tháo bỏ led phía trước, đo điện áp và đối chiếu với led bên kia xem rồi lần ngược về nơi nó nhận nguồn mà sửa, có mấy linh kiện thôi chịu khó cày đi

vuduchan (vuduchan)- 21 / 12 / 2015

Minh đã kiểm tra rất kỹ máy lan rồi.k hông gì cả.co trường hợp clip sáng thì bị nén tín hiệu

vuduchan (vuduchan)- 21 / 12 / 2015

Minh đã kiểm tra rất kỹ máy lan rồi.k hông gì cả.co trường hợp clip sáng thì bị nén tín hiệu

Uy Lực Trần (uyluctran)- 2 / 1 / 2016

Bạn thử rút các transistor gần IC trên mạch CS (IC này có thể thay = JRC4558) ra thử nhé, bật thang 1K trên đồng hồ đo thử xem. Tốt nhất là thay bằng Trans A92 với 42, đừng thay bằng 1015-1815.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Uy Lược Trần (uyluctran) - 2 / 1 / 2016

Bạn thử rút các transistor gần IC trên mạch CS (IC này có thể thay = JRC4558) ra thử nhé, bật thang 1K trên đồng hồ đo rử thử xem. Tốt nhất là thay bằng Trans A92 với 42, đừng thay bằng 1015-1815.

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vệ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rờ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,, đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,, trở tại chân g công suất tốt,, cảm biến tốt,, cảm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,, vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,, 2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,, vẫn chưa ra bệnh,, đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rờ le mạch music master mic,, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liền\),, tháo đường 52 vol thì rờ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vệ lại đóng\(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rờ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [chào các ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chapphan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao](#)

cục công suất ca18. - một vệ bát công tác lên là hiện đèn clip.máy
vận hành bình thường.giao máy ca này rồi. | 3

định u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mỗi kiểm tra so
bộ thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thay chui rồi vì hàng xách tay mà lại
thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vay nhỏ các bạn góp ý và
giúp mình xem trên thì trường có con này không vay?tro giới liệu có ko các bạn
nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.

5. đá em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko
tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu
đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vì sử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn -
laoij quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc
hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc
nhưng giờ là ko tắt dc
6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra
nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày
. nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh
4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tễ tụ học sửa bo mạch mong
anh em giúp đỡ
7. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm
trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880
với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
8. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều
ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang
chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình
thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ
+mở nguồn nhưng vẫn không được
9. máy tinh cay - máy chạy bình thường,bạn em(người yêu)kiểm dầu cai o cung vệ bao em
test thu,e liên thao o cung của máy ra dòng o cung này vào và bát máy thì máy ko chạy
(o cung chết) sau đó e lắp lại o cung của máy rồi bát lên thì cay vẫn có tiếng tit báo
chạy như bình thường(lúc chưa thay o cung) nhưng mà ko có lệnh mô cho man hoạt
động
10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị
lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhờ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3
khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em
thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ
110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ
em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã
ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thì cả 2 bên đều k thấy rồi cả e đã thay 2 con
16v450uf nhưng vẫn bị.
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống
ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo
kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có
gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn
mát không lạnh gì