



Em có cái amply califonia pro-222a 4sở trên 1 thanh nhôm gio e
muốn nâng cấp lên phải làm sao - Nghe bình thường bass treble ko
được hay | 1
Câu 14227 của bạn Nguyenvanbi - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Em có cái amply califonia pro-222a 4sở trên 1 thanh nhôm gio e muốn
nâng cấp lên phải làm sao

Hiện tượng: Nghe bình thường bass treble ko được hay

Xin các sư phụ chỉ dạy e với cần mua và thay những gì .

— [] [] [] —

dangnhattin (dangnhattin) - 13 / 2 / 2016

trước mắt mua chũc biến thế mới...20A cho nó víp (450k)...rùi mua bo 12 sò hoặc 16 sò hay
8fet gì đó (120k)...dùng cặp sò sa1943,sc5200 (34k/ 1 cặp)...hoặc sò 2sc2922,2sa 1216
(100k/ 1 cặp) hay fet j1222(200k/ 1 cặp)...rùi mua bo nguồn 1 hoặc 2 cặp tụ thì tùy theo bo
sò...đóng cặp tụ 22000uf/80v vào...tháo bỏ điện trở 330omh gần role và thay 470omh/
5w...tiếp theo là 2 miếng nhôm giải nhiệt,cao 12cm dài 25cm...và mua một bộ dây điện chạy
nguồn và out cho amply thật to và khỏe vào....ok..bay nóc nhà với 4 cặp lao 2 tất 5.....

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh) - 13 / 2 / 2016

nghe bass treble ko hay có thể do loa. hoặc mạch music và mạch master. cũng có thể hỏng
triet áp nên ko chỉnh được bass treble



Em có cái amply califonia pro-222a 4sở trên 1 thanh nhôm gio e
muốn nâng cấp lên phải làm sao - Nghe bình thường bass treble ko
được hay | 2

Các bài viết tương tự:

- [1. ampli JARUGAER PA-910A .12sở chạy cấp 1943 và 5200 - ampli vãn hát bình thường nhưng 1 về nghe nhỏ hơn \(tiếng bass không mạnh bằng về con lai\).e đã kiểm tra và cho tin hiệu chạy thẳng bo công suất thì hai về nghe như nhau.như vậy chung to công suất tốt.con lai là hai mạch MUSIC VÀ MÁTERE.e đã thay hai VOLUME của hai mạch .thay 3 ic 4558 của mạch MÁTER.thay 2 ic 084 mạch Music nhưng vẫn không được.](#)
- [2. amply MARANTZ model PM80 màu đen - amply chạy mỗi về 4 sỏ thuận nghịch xanh đen, một về ra bình thường một về mở to không sao nhưng mở nhỏ thì nghe rè trung và treble, bass kém, nút muting luôn ở trạng thái bật \(tiếng vẫn to bình thường\) amply này khách mang cho thợ khác lúc tets trên chỗ thợ không phát hiện ra, mang về nhà mới phát hiện](#)
- [3. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
- [4. anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v làm sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\) - anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v làm sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\)](#)
- [5. bác nào có ẻm này ko???? - la làng em tiếng cần quá](#)
- [6. bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhug cơ lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 số vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thay cơ đầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi dề nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số bàn đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
- [7. chào các ban. - đàn am thanh KENWOOD rất mong các ban góp ý giúp mình chuyển là the nay mình mới nhận đc của khách nhờ sửa chữa cho đàn am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưngmay khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra số bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn ma đã thay chuối rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các ban góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các ban nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các ban nhiều.](#)
- [8. masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi](#)
- [9. midea model MI-SV19DC - hư nguồn ... đứt R cầu từ nguồn vào Vip 12A và thay Vip12A và Dz ở chân 3 vip12A nguồn lên rồi nhưng bây giờ bệnh e nó là chạy tý lại ngắt dao động rồi lại có .. \(chạy ngắt chạy ngắt \) e mới vô nghề lên mong các tiền bối](#)



Em có cái amply califonia pro-222a 4so trên 1 thanh nhôm gio e
muốn nâng cấp lên phải làm sao - Nghe bình thường bass treble ko

chỉ bảo e phải làm sao .

được hay | 3

10. Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhờ tu 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tu 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tu cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. tivi lg 17 - tivi vẫn có phong xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra đường f abl nhưng vẫn k được.theo các bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện đều tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì