

Câu 8184 của bạn duong manh phu - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Laptop TOSHIBA model:SATELLITE A200-1Z3  
Hiện tượng: mat dien ap khoi dong

sin giúp do cam on rat nhiều

— [●] [●] —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Quách Ngọc Hoàng (fixpclaptop) - 16 / 8 / 2013

Lạ nhỉ?Viết chữ không có dấu thế này dịch sao nổi?Mà mất điện áp khởi động là điện áp gì?Hay mất nguồn không kích được?Nếu mất nguồn không kích được thì có 2 vấn đề:Thứ nhất là chập chập ở đâu đó,bạn coi lại xem lấy đồng hồ đo.Thứ 2 là liên quan đến chíp ví dụ Chíp Nam lỗi cũng không kích nguồn được,chíp 3v-5v lỗi thì mất nguồn 3v-5v còn cả I/O nữa nhưng nó liên quan đến nguồn 3v-5v thôi.Nói chung bạn đưa ra câu hỏi khó hiểu quá hix hix

### Các bài viết tương tự:

1. [Biến áp âm ly - Cho em hỏi Biến áp âm ly như nào thì đủ dòng](#)
2. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(,bo nguôn ,ỏn áp và công suất đi](#)

liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,

3. laptop toshiba satellite m35 - hay bị treo nếu cắm cổng usb bất kể thiết bị gì thì không bao giờ bị treo
4. lò vi sóng sharp Biển áp om - mấy bữa nay e chạy lủng sục mua Biển áp lò vi sóng mà ko kiểm dc
5. Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với
6. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .minh nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
7. Máy Toshiba Satellite M200 - Khi đo điện áp của Pin Laptop Toshiba M200 tại chân -BAT và +BAT = 0v,tại sao khi bấm nút Sw máy vẫn chạy ?
8. nguồn jetek a200 - mat dao dong nguồn chính, ap cap trước van tốt
9. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
10. thay rơ le khởi động cao - 1 tu lạnh bloc đang sử dụng rơ le khởi động có 1 vào 2 ra nhưng khi thay rơ le khởi động chất bán dẫn thì động cơ không hoạt động được động cao
11. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
12. toshiba satellite c640 - máy bị mất nguồn V-in đã đo sơ bộ Cầu chì có 19v chân D của Q6003 có 19v. chân G=0v, chân S=0v,đã tháo trở cầu chì R6020 đo chân Ic sạc pin BQ725 chân 3=0,4v.chân 19=0,35v.đo D6002 3 chân đều có 6v