



LG 21 Nort 21FB50V - hư sò dòng liên tục,e đã thay thử cao áp,lái tia

Câu 15870 của bạn lê tuấn đã có (16) trả lời & góp ý
và tụ nhựt,điện áp cấp vào cuộn kích dòng tụt xuống 2v khi đóng sò
đồng vào còn bt là 12V,e đã thay thử cả thạch anh 12Mhz ở ic tổng
vẫn vậy. | 1

LG 21 Nort 21FB50V

tình trạng hư sò dòng liên tục,e đã thay thử cao áp,lái tia và tụ nhựt,điện áp cấp vào cuộn
kích dòng tụt xuống 2v khi đóng sò dòng vào còn bt là 12V,e đã thay thử cả thạch anh
12Mhz ở ic tổng vẫn vậy.

e đã làm hết những j đã biết nhưng k được,mong các bác giúp đỡ e với ạ.E cảm ơn.

— [●] [●] —

lê tuấn (Letuan77)- 25 / 12 / 2016

B+ 112v cả lúc đóng và bỏ sò dòng ra,e đang nghi là tổng ra H out sai tần số.Chưa kịp đo
đạc j đã thấy tiếng rít ở cao áp rồi sò dòng lẫn ra hư.

thaihoa (dthoa)- 25 / 12 / 2016

cần ktra tụ lọc nguồn nuôi cho kích dòng,(mỗi lần ngắt mở của kích dòng sẽ tạo ra 1 xung
chạy ngược về đầu vào biến thế,,vì vậy cần triệt tiêu bằng tụ lọc và làm yếu bằng tụ nhựt
gốm) thử dùng đồng hồ xịn để kiểm tra xem sao ,,

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 26 / 12 / 2016

ok bạn Thái Hoa

lê tuấn (Letuan77)- 26 / 12 / 2016

dạ thưa bác Thái Hòa,e đã thay thử cả tụ lọc kích dòng rồi ạ,e thấy điện áp ở đây sụt xg còn
2v bác ạ,có lẽ con kích dòng bị mở nhiều quá chăng.

hoangquyen (hhoangquyen7)- 26 / 12 / 2016

Thay con tụ hóa 50v47m hay4,7 không nhớ rõ ở gần biến áp kích đảm bảo ok

lê tuấn (Letuan77)- 26 / 12 / 2016

e thay cả 3 con tụ bác Hòa nói,đồng hồ của e k xịn lắm nhưng đo AC tại điểm đầu biến áp
có áp bác ạ,lại hư thêm 1 e sò nữa,mong các bác giúp đỡ ạ.

thaihoa (dthoa)- 26 / 12 / 2016

AC đầu biến áp kích = ov,,mấy bạn làm chỗ mình mới sửa xong bệnh này=ok=theo hướng
dẫn của....

thaihoa (dthoa)- 26 / 12 / 2016

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



LG 21 Nort 21FB50V - hư sò dòng liên tục, e đã thay thử cao áp, lái tia và tụ nhớt, điện áp cấp vào cuộn kích dòng tụt xuống 2v khi đóng sò một lúc hư 4 tụ do di(hàn) chân, dòng vào còn bt là 12V, e đã thay thử cả thạch anh 12Mhz ở ic tổng vẫn vậy. | 2

lê tuấn (Letuan77)- 26 / 12 / 2016

e thay thử và kiểm tra hết rồi b ạ, vẫn k được, bó tay rồi bác Hòa ơi.

thaihoa (dthoa)- 26 / 12 / 2016

đừng bó tay,,lên face chat nhé

lê tuấn (Letuan77)- 26 / 12 / 2016

bác cho e face của bác với để e pm

đình hữu tạo (taotung)- 27 / 12 / 2016

thay thử biến áp kích dù rằng nó rất ít khi hư nhưng mình cũng đã gặp một trường hợp như vậy ở nikken

đình hữu tạo (taotung)- 27 / 12 / 2016

thay thử biến áp kích dù rằng nó rất ít khi hư nhưng mình cũng đã gặp một trường hợp như vậy ở nikken

lê tuấn (Letuan77)- 27 / 12 / 2016

vâng e cảm ơn tất cả các bác, e đã làm được rồi ạ.

tran van khoa (vitamin)- 29 / 12 / 2016

Bác letuan chia sẻ cho a e đi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359



LG 21 Nort 21FB50V - hư sò dòng liên tục, e đã thay thử cao áp, lái tia

lê tuần (Letuan77) - 30 / 12 / 2016 và tu nhut, điện áp cấp vào cuộn kích dòng tụt xuống 2v khi đóng sò
đóng vào còn bt là 12V, e đã thay thử cả thạch anh 12Mhz ở ic tổng

k có j ạ, chỉ là e thay cao áp mới vào số đen đúng con cao áp hư, e làm tất cả những j mà các bác chỉ giáo, cuối cùng e bức quá lấy cao áp đa năng cấy vào ok liền, lại p mua cao áp khác 0660E mất bn tg ạ. vẫn vậy. | 3

Các bài viết tương tự:

- [1. Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏi bo công suất am ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóng bỏng tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hâu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhưg m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
- [2. am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chỉ dứt tụ 1 vẽ nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [3. âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời ảm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ảm là chết công suất nổ fuse](#)
- [4. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vẽ lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [5. máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [6. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
- [7. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
- [8. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor la M1J43 thay bằng con gi được](#)

LG 21 Nort 21FB50V - hư sò dòng liên tục, e đã thay thử cao áp, lái tia

và tụ nhut, điện áp cấp vào cuộn kích dòng tụt xuống 2v khi đóng sò

9. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy, rít cao áp, nóng sò ngang. E đã kt](#)
[các tụ và diot xung quanh sò, cũng đã thay thử cao áp và sò, nhưng vẫn vậy.](#) | 4
10. [Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã](#)
[ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con](#)
[16v450uf nhưng vẫn bị.](#)
11. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy, đường gió xuống](#)
[ngăn mát thông không bị tắc, đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo](#)
[kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có](#)
[gió lạnh xuống, quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn](#)
[mát không lạnh gì](#)
12. [VTB US2188 \(đèn ngắn\) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565\(hai hàng"8](#)
[chân"\), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối](#)
[vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy đc vài phút ic Màn hình nóng](#)
[ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2](#)
[con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....](#)