



máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay . | 1

Loại thiết bị (Model): máy giặt sharp 75EV

Hiện tượng: máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .

mong bạn Tín cùng anh em trên dd giúp đỡ. bạn Tín cho mình xin Fb của bạn được không ?
mình tìm ở những mục dưới không thấy
Xin cảm ơn anh em !

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

dangnhattin (dangnhattin)- 27 / 4 / 2017

<https://www.facebook.com/nhattin.dang.....>dòng này hay hư nút nhấn anh nhé,,,,,đo áp trên bo đủ chưa anh?....

nguyen xuan (vlphim)- 28 / 4 / 2017

xem phim tại <http://heomup.net>

dangnhattin (dangnhattin)- 28 / 4 / 2017

thông báo BAN QUẢN TRỊ khóa ních nhé anh bạn....NGUYỄN XUÂN,,,,,,

nguyên anh quan (anh quan2015)- 28 / 4 / 2017

áp trên bo đủ 5v. đo áp ở chân thạch anh là 0.5v. nút ấn mình đã kiểm tra vẫn tốt.

dangnhattin (dangnhattin)- 28 / 4 / 2017

kiểm tra cáp nhak anh

nguyên anh quan (anh quan2015)- 28 / 4 / 2017

ban tin ơi mình đo cáp rồi cáp vẫn ổn .khi an nút nguồn là 1.5v .

vuvantrong (trongvodoi)- 30 / 4 / 2017

Ở đâu 1,5 v vậy

hoangduyquyet (hoaiduy)- 1 / 5 / 2017

bạn thử sem gần chỗ con vsl có 2 con tụ hóa cũng có thể là tụ gốm màu xanh hút ra hoặc

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa bỏ đi là đc, vì mình cũng mới gần trường hợp thế này đã xử lý thành công thay được vì nó là tụ dân mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay . | 2

nguyên anh quan (anh quan2015)- 1 / 5 / 2017

Cảm ơn ae trên dd và ban tín. Máy giặt đã ok .đúng như ban tín giúp máy thay toàn bộ công tắc .

dangnhattin (dangnhattin)- 1 / 5 / 2017

bo sharp là thế,,,nút nhấn và cáp,,,,,ko nên thay nút hãng này lấy từ bo khác sang anh nhé,,bị lại đây,,,thay cái khác phù hợp ok hơn,,,mấy hôm nay em ốm nằm viện mới về chiều nay ạ,,,,,lẽ buồn,,,

nguyên anh quan (anh quan2015)- 2 / 5 / 2017

cảm ơn tín nhe . Anh thay nút âm mới mà chú mày ốm sao vậy?tình sức khỏe đã tốt chưa?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

DO QUANG TIEN (pkhd88)- 6 / 11 / 2017

Máy giặt shap 7,5kg máy dung không cấp nước van cấp tốt mong se giúp đỡ

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tỉnh ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa

2. bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngát chạy ngát e k biết nó hỏng cái gì cây mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác a
3. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
4. chào các ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong các ban gop y giúp mình chuyên la the nay mình moi nhan dc cua khách nho sua chua cho dan am thanh kenwood chạy radio va doc dia CD nhưngmay khách mang toi trong tình trạng chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bi chap CONG SUAT nen kep loa vào dinh u neu de lau loa se bi chạy .hien gio mình van chua dam lam gì ca moi kiểm tra so bo thi thay chạy con STK4150 mình nhìn ma da thay chui roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 mình chưa thay gap con nay bao gio vi vay nho các ban gop y va giúp mình xem tren thi truong co con nay không vay?tro giới lieu co ko các ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do mình mot tay.thank các ban nhiều.
5. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước(ko vắt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
6. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết
9. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tlvj tq, nên đỏ lè nổi đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
10. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
11. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghet k làm lạnh đc,mình xả gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan



máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tũ chưa thay được vì nó là tu dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để

12. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ, nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiên ít ai kêu đắt,,