



may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .minh nghi do hong máy con tranzitor có dung không. ma cua may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi được | 1

Loại thiết bị (Model): may giat sharp ES-S71

Hiện tượng: ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .minh nghi do hong máy con tranzitor có dung không. ma cua may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi được

mong anh em giúp đỡ

— [●] [●] —

Mai Nguyen vu (Thichsangtao)- 3 / 4 / 2016

Vậy là máy tự cấp nước, đo transistor biết liền, thay con cùng loại, dòng tương ứng là được,

nguyên anh quan (anh quan2015)- 3 / 4 / 2016

ban có thể chỉ cho mình biết con transistor cùng loại được không

nguyên anh quan (anh quan2015)- 3 / 4 / 2016

ban có thể chỉ cho mình biết con transistor cùng loại được không

phuong dien lanh ub (dien lanh ub)- 5 / 4 / 2016

Ban ơi con transistor do ban tìm vì quạt điều khiển có 3 con số quạt i ban lấy thay là đúng mình thay nhiều rồi

lê thanh cảnh (dienlanhthanhcảnh)- 5 / 4 / 2016

không phải transistor mà là triac thay bằng con BT131 cũng được

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start.đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phuong dien lanh ub (dien lanh ub)- 6 / 4 / 2016

Mình viết nhầm mình gọi là đèn wen rồi

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ ML-SV190DC](#) - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202
2. [bếp từ loại 2 cuộn dây](#) ,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn ,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất , , , kiểm tra thay thế giờ nguồn ko lên , , , ktra BA xung hỏng? thứ cấp ra 3 điện áp (5 vol cpu, 12vol rơ le, 12vol mô tơ hút
3. [bếp từ media](#) . cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ
4. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh](#) _áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic , +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì , , , thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol , các tầng khuếch đại thúc , đệm , trở tụ tốt , (bo nguồn , ổn áp và công suất đi liền) , , , tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng , bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng (về đã bị nổ câu chì lúc đầu) , , , kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol , , , ko hiểu là sao lại chênh lệch thế , , ,
5. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT](#) - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tễ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. [máy giặt electrolux EWF549](#) - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7

may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi

phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt, xả vắt thì mất nguồn

7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - ban nói có phải là thấp hàn van xả ra không? mình nghĩ do hỏng máy con tranzitor có đúng không. ma của máy con tranzitor là M1J43 thay bằng con gì được p3
mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dắc cắm o bo và cho chạy vùn vụt . ban cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá
8. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
9. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tắc. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
10. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
11. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì