

Câu 9170 của bạn Nguyễn Văn Nam - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nguồn vicom

Hiện tượng: cấp trước đường 12v tụt xuống còn 8v . nguồn 5v đủ

chào ae trên dd

nhờ ae giúp đỡ . mình đang làm nguồn atx vicom

hiện tượng , kích mỗi quạt gió ko quay

mình kiểm tra thấy có 5v cấp trước .đường 12v tụt xuống còn 8v . mình cũng kiểm tra diot tụ nhưng chưa phát hiện j

mong ae trên dd giúp đỡ . thanks!

— [●] [●] —

**nguyen duy cong** (conkhiat )- 7 / 12 / 2013

bạn kiểm tra hai điện trở 1ôm dính vào chân B của 2 đèn công suất của nguồn chính. Nếu thấy o đứt thay 2 đèn là ok

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**tienanh1211** (tienanh1112 )- 2 / 4 / 2016

12vsb=14, 5v đủ phải làm sao

## Các bài viết tương tự:

- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [Cục đẩy hq15bai - Đẩy nguồn xung bị hư nguồn cấp trước thợ trước đã rút mất sò nguồn cấp trước, em xin tả mạch như thế này mong anh em giúp em kiểm con sò, Vcc là 300v trở mỗi là 750k và 470om, tụ kích là 104, diot gim chân g là 4148. Mong anh em giúp em tìm ra con sò cần nấp là gì?](#)
- [Đầu kts T13 trung quốc - Mọt người đoán xem bệnh nay là j nhé m làm xog rụi. Hện tượng hình ảnh cứ sướt , sóg có rùi mất lặp đặ lặp liên tục. Đo nguồn đặ đủ khj tải cũg đặ. Nhug khj đặ nguồn khác vào thj máy chạy bt.](#)
- [Equalizer technics sh- e70 - Máy k hoạt động, k có hiển thị j hết. Mạch gần như còn nguyên bản, chỉ có 1 con \(trên mạch ghi là ic1\) gần giống d882 k nhìn rõ trị số và 1 con q là N4216 mình đo k đượ. Có ai biết con ic1 là con j và thay thế tương đưng con N4216 k giúp em với ạ](#)
- [LG 21 Nort 21FB50V - hư sò dòng liên tục,e đã thay thử cao áp,lái tia và tụ nhựt,điện áp cấp vào cuộn kích dòng tụt xuống 2v khi đóng sò dòng vào còn bt là 12V,e đã thay thử cả thạch anh 12Mhz ở ic tổng vẫn vậy.](#)
- [Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiển thị ganh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chip bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ](#)
- [máy giat sanyo - Máy bấm nút nguồn không lên . nguồn 5V vẫn đủ. điện áp tai chân thạch anh 4M vẫn đủ,nhưng mình đo 2 chân của nút bấm lên 14V .](#)
- [máy IBMT30 - bật máy kêu tút tút rồi không lên màn hình](#)
- [Nguo^n ATX Vicom - Hie^n tuong : khi tie^p le^nh PS\\_ON = 0 ,Nguon ke^u duong 12V giam xuo^ng con 11,8V duong 3.3V giam xuo^ng con 3.1V con duong 5V va^ n du Em da kiem tra cac transistor cong xua^t va die^u khie^n thay khong van de gi . Thay thu Ic moi , tu loc moi o cac duong dien ap ra , thay bien ap moi nhung van khong co ke^t qua gi](#)
- [tivi TCL MS08FP - chập mofet,hư ic nguồn.Đã cấy bo đa năng điện áp ra có 12v và 66v Vled khi bấm lệnh mở nguồn các mức điện áp đều có điện áp 12v tụt còn gần 10v và vled tăng lên 77v.máy không có hình và không có tiếng](#)
- [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)
- [VTB US2188 \(đèn ngăn\) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565\(hai hàng"8 chân"\), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy đc vài phút ic Màn hình nóng](#)



nguồn vicom - cấp trước đường 12v tụt xuống còn 8v . nguồn 5v đủ |

[ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....](#)