

Câu 16073 của bạn lê văn tín - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): panasonic 4 van cấp nước

Hiện tượng: nước vào yếu 1,2 giây là ngưng cấp nước

mong giúp đỡ

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin) - 1 / 3 / 2017

mình nhớ ko nhầm là có 2 van cấp nc giặt, 2 van cấp nước xả,, 1 trong 2 cặp hư sẽ báo lỗi hoặc ngừng cấp nc,,,, nếu đã cấp nước dc 2 giây,, có nghĩa áp ra cái mất thì chỉ có bo lỗi thui,,,, dùng điện đưa trực tiếp vào van xem thử van có bị lỗi ko,,, nếu bơm bình thường thì tại bo,,,,, dùng đồng hồ kẹp sẵn nhấn lệnh xem thử đủ áp 220v ko,,, nếu kích 220v cái rùi ngắt là do hư triac,, nếu cấp lên 220v rùi giảm ; lại còn 160v-90v thì là do con R cấp lệnh cho triac,,,,,, ok,, chúc bạn thành công,,

lê văn tín (dienlanhletin) - 1 / 3 / 2017

ah mình đã ghim điện trực tiếp từng van thì ok, và nhấn lệnh xong mới đo đồng hồ thì ko đủ 220v, chưa đo cách kẹp sẵn đồng hồ, mà mình nghĩ là hư boar vì ghim thử van máy giặt khác thì ok, ah còn van phao áp suất có khi nào bị hư ảnh hưởng ko bạn.

dangnhattin (dangnhattin) - 2 / 3 / 2017

nếu van áp lực hư sẽ báo H01,, nên cứ lòi triac và R mà thay,, làm đi rùi báo tui,, kẹp sẵn đồng hồ chung với van bơm,, nếu áp yếu thì chỉ cần thay R thui,, hình như cam cam nâu thì phải,, lâu quá ko nhớ loại pana 4 van bơm,,

lê văn tín (dienlanhletin) - 2 / 3 / 2017

sao bên chuyên sửa boar báo triac và R ko vấn đề gì ta? nói chung boar ko hư

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 2 / 3 / 2017

cậu làm giặt tít lên,,như thế này cậu thay van cấp nước bằng 1 bóng đèn sợi đốt 30w,,kiểm tra là sẽ biết ngay pan nằm ở đâu,,suy luận mà làm chứ hỏi quá kĩ rùi đó,,

Các bài viết tương tự:

- [1. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [2. máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tộ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [3. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [4. máy giặt LG cuav tren - may hien den binh thuong , khi bật nguồn thì cấp nước.nhan star thì nuoc ngừng cấp nhưng không giặt được.bật vắt cũng không được](#)
- [5. máy giặt panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
- [6. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới](#)

xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết

7. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi được
8. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
9. may giat tohiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .
10. máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy , như anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với
11. mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy được một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in được, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...
12. Tu lanh hitachi RS700 GG8 - Máy ko cấp nước làm đá .ktra moto cấp nc tốt , đương ống ko bị tắc .thủ cho cấp nc vào khay đá thì nc được cấp tốt . Chạy ở chế độ bình thường ko cấp nc vào khay đá để làm đá .