

Câu 3759 của bạn pham ngọc sơn - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): PHẠM NGỌC SƠN ! KIẾN XƯƠNG ,THÁI BÌNH !  
Hiện tượng: ĐÔI DÒNG CHIA SẺ

Kính chào ADMIN ban điều hành cùng các tiền bối cùng toàn thể anh em trên diễn đàn ,thực ra mình cũng chỉ là một kẻ ngoại đạo thôi ,nhưng được thấy các tiền bối cùng các anh em tranh luận về những vấn đề mà mình yêu thích ,vậy nên mình xin mạn phép góp đôi lời cùng các bác ,có gì không phải mong được lượng thứ .Với ban điều hành nếu như được thì cũng nên tạo ra những luồng riêng biệt để tiện cho các anh em theo dõi với đúng chuyên ngành của mình cho tiện .còn với các anh em bạn thợ trước khi đưa một chuyên mục lên để tranh luận thì hãy nói cho rõ mục đích như là moden máy nếu không thì cũng hãy nêu rõ xem máy đó chạy những IC gì để anh em tiện theo dõi và bàn luận để đạt được kết quả cao nhất ,và trước khi giải quyết xong vấn đề thì cũng hãy để lại lời chú thích mục đích cho những anh em đực học tập theo .mong sao cho diễn đàn ngày được phát triển ngày càng lớn mạnh hơn !!!!

— ☐● ☐●☐ —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

TRẦN DUY LONG (dientuduylong) - 15 / 2 / 2012

hhhhhhh

## Các bài viết tương tự:

- [1. Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
- [2. Chúc mừng năm mới - Chia sẻ kinh nghiệm](#)
- [3. Cục đẩy & micxer - Ai ở thái nguyên or gần thái nguyên có em đẩy bãi 2400 or 3600 còn tốt giá hợp lý thì pm em nhe](#)
- [4. Đầu 5 số 909MD của Arirang - Các bác có sử lý qua pan này thì chia sẻ giúp e với,tình hình là mở nhạc để volume trên đầu đĩa khoảng 13 đến 15 thì tiếng nghe không trong nhưng khi giảm volume xuống khoảng 12 trở xuống thì tiếng trong.Đã kiểm tra nguồn và ic 4558 rồi](#)
- [5. Gửi a THAI HOA tivi TCL 14inch ở mục 15717 - Em đã làm xong rồi:hu TEA1506,k2645 chấy nguyên dây R813,814,817,829 em làm theo sơ đồ của anh THAI HOA giờ ok](#)
- [6. GỬI TRUNG TÂM ĐIỆN HOA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - NHỜ CHUYỂN HỘ MỘT LẮNG HOA CHO ĐẠI HỘI DDDT TẠI ĐÒ SƠN](#)
- [7. Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với](#)
- [8. main inteet 945 - tees catees nhảy lên 25 -23 thi cheo may minh da hap socket goi va thai chip bac luon cung kg duoc minh thai luon chip nam va chep lai rom luon cung nhu vay co ban nao dung ban nay trua giup minh gio cam on nhieu](#)
- [9. Mình có chiếc ắc quy 12v, 80ah bình đang tích điện tốt - Mình dùng nó cho UPS Sumpac\(UPS-600N\) khi ups không được cắm vào ổ điện thì bật công tắc nguồn của ups lên đèn báo nguồn đỏ lên và từ từ tắt ups không hoạt động. Khi ups được cắm vào ổ điện thì đèn báo nguồn của ups báo xanh cùng với bốn đèn báo trạng thái bình đầy. Vậy có phải hiện tượng dòng của ắc quy quá lớn làm cho ups không hoạt động được hay sao...](#)
- [10. PHÂM PHỐI MANBOARD TIVI LCD - LAPTOP - ĐIỆN THOẠI - ĐIỆN LẠNH - 0904677396. A HUNG \( THÁI HÀ - HN \)](#)
- [11. thay ro le khoi dong dong cao - 1 tu lanh bloc dang su dung ro le khoi dong co 1 vao 2 ra nhưng khi thay ro le khoi dong chat ban dan thi dong co khong hoat dong duoc dong cao](#)
- [12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)