

Câu 14940 của bạn Le quang cuong - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sanyo ASW-D900HT INVERTER long nghieng

Hiện tượng: bao loi ed

mong ae tren dien dan giup do.thank

— [icon] [icon] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngô văn đại (daithunbhp) - 2 / 10 / 2016

hư main công suất ok

Các bài viết tương tự:

1. [Dai kin invecter 1chieu 12000. - Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo lỗi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)
2. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy](#)

khí nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên. Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.

3. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu (như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên. Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
4. mạch công suất máy giặt sanyo 8k inverter asw-d80vt - cháy đen điện trở R 354 và con tran Q302 kế bên
5. máy giặt sanyo ASW U850T - Báo lỗi U3 là bị gì
6. Máy giặt sanyo asw D900HT - máy bị nổ cầu chì, nổ ic công suất. Đã Thay ic Công Suất khác và test có đủ 3 pha. khi bật nguồn ấn start thì máy báo lỗi ed. Nhờ thầy và ae Chỉ Giáo Giúp với ạ
7. máy giặt sanyo inverter ASW-D80VT - LỖI Ed
8. Máy giặt sanyo mô đen ASW-U700zt - Cấp nguồn cho máy sau khi ấn phím start mặc dù chưa cấp nước máy chuyển sang chế độ giặt sau khoảng 3 phút. bình thường mình đang kiểm tra mạch đang bị cả lỗi không cấp nước, máy không thấy báo lỗi cảm biến lực.
9. máy sanyo modell ASW-F80NT - giặt auto máy báo lỗi EC chọn mức nước máy hoạt động bình thường
10. sanyo ASW-D90VT - máy mở nguồn lên sau vài giây báo lỗi ed .còi kêu và cúp nguồn .motor không hoạt động
11. sanyo fidel asw-d90vt inverter - báo lỗi ed được 3-5' cúp nguồn
12. Sanyo inverter D900HT - Mở máy lên bấm start., báo lỗi liền ngay E9-40 (ko thấy động cơ lắc gì cả)