

Câu 16067 của bạn nguyen van hai - đã có (9) trả lời & góp ý.

SONY. KLV - 40R452A
tình trạng mất đèn báo

chào mọi người , mình chỉ quen làm CRT chưa quen lắm về dòng này hiện tại mình nhận con như trên , mở nắp ra thấy mạch bị oxi hóa vài chỗ mình vệ sinh nhưng vẫn chưa được , đo thấy 5v ngõ usb cũng không có , mong được mọi người góp ý

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa)- 27 / 2 / 2017

bạn phải kiểm tra trên cáp nguồn nối với bo chính xem có áp nuôi (stanby) 5v không ? nếu k,,sửa mạch nguồn cấp trước trên bo nguồn thì mới thêm vấn đề được,,

thaihoa (dthoa)- 27 / 2 / 2017

Ồ xin lỗi ,,nó chạy ADATER,,nhâm sang ME6

thaihoa (dthoa)- 27 / 2 / 2017

Ồ xin lỗi ,,nó chạy ADATER,,nhâm sang ME6

thaihoa (dthoa)- 27 / 2 / 2017

kiểm tra 3,3v xem có k? nó dùng rt8295A đó,,còn 5v dùng rt8296

nguyen van hai (LIEN VAN TAM)- 28 / 2 / 2017

bác ThaiHoa ơi có 2 con ic như bác nói 8295 có nguồn ra 3.5 còn con còn lại là 8293 không có vol ra , vậy làm sao nữa ạ

thaihoa (dthoa)- 28 / 2 / 2017

bạn ktra chân 7(cho phép) có 3,3v không?đo trở chân 3 với mát xem quá tải k? ktra chân 2 đã có áp 19,5v chưa?

kien duc nguyen81 (tuyetkien89)- 2 / 3 / 2017

có bo nhé

nguyen van hai (LIEN VAN TAM)- 6 / 3 / 2017

CẢM ƠN BÁC THAIHOA mạch bị vô nước nên hư nặng thành ra trả máy luôn rồi ạ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

duongtrongbach (duongtrongbach)- 14 / 4 / 2017

xin hoi ban kien duc nguyen81 board do gia bao nhieu

Các bài viết tương tự:

- [e co con SONY. KLV - 40R452A - may luc chay dc luc ko](#)
- [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
- [Nanomax Midi N929plus - Báo lỗi bảo mật, mình đã thử thay bảo mật khác cũng vậy, mình nghi bị rom, nhưng ko có để tes thử, có khi nào bảo mật phải chính xác model mới chạy ko](#)
- [sony KLV-32BX35A - Bị chông hình](#)
- [SONY KLV-32R402A - cắm điện nguồn đèn xanh chuyển sang đèn đỏ và ngược lại liên tục](#)
- [Sửa TV LED Sony 32 inch KLV-32R306B chớp 6 nháy](#)
- [ti vi sony 32 model klv-32x300 - may chay dc 10 den 15p la bao loi den do chop chop bat ko dc nua nhung rut ra cam laj thj laj chay binh thuong nhung dc mot luc sau laj bao loi](#)
- [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
- [tivi sony 40R452A - không lên hình](#)
- [tivi sony 40R452a - lên hình rồi tắt đèn nháy 6 nhíp](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



11. [tivi sony klv 32bx320 - nhảy hình chong hình](#)
12. [Tivi Sony KLV-40R452A - Cần mua main chính con này](#)