



Tivi sony 21m80 - Sai màu, chữ vtv3 bình thường là RGB nhưng giờ bị sai màu thành BGR | 1
Câu 13684 của bạn maitrungtuyen - đã có (12) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Tivi sony 21m80

Hiện tượng: Sai màu, chữ vtv3 bình thường là RGB nhưng giờ bị sai màu thành BGR

Máy bị chêt boss, em thay bos thì mất abl, em sửa được abl thì ra thế vậy. Em tưởng nó sai màu do nhiễm từ nên đã thay khử thù nhưng vẫn ko đc. Mong các cao thủ chỉ giáo.

— ● ● —

le van toan (toanpro8989)- 29 / 11 / 2015

Oh

maitrungtuyen (maitrungtuyen)- 29 / 11 / 2015

bạn có cao kiến j không vậy?

Pham Van Hai (ThuongHai)- 29 / 11 / 2015

Đo điện áp 3tia RGB thế nào. nhiều khả năng tèo panel nhưng trước tiên thay thử Q005 xem sao.

maitrungtuyen (maitrungtuyen)- 29 / 11 / 2015

em đo đủ cả. 3 màu đều 150v. hôm khách chở đến có làm roi không biết có ảnh hưởng gì tới đèn hình ko?

le van toan (toanpro8989)- 29 / 11 / 2015

Xem co bi bong moi han o bo duoi den ko

maitrungtuyen (maitrungtuyen)- 29 / 11 / 2015

hjx. không bong tí nào, em hàn lại cả bo đuôi rồi mà

ngovanviet (ngovanviet)- 29 / 11 / 2015

Neu lam roi rat co the bi xo luoi den hinh.test thu den khac xem sao.gop y 1 chut voi ban

tuyetngan1989 (tuyetngan198)- 1 / 12 / 2015

thay ic nhớ thử chưa bạn, ko đc thì đổi lại 2 tia R B cho nó nhanh

Lequangluyen (Lelequangluyen)- 1 / 12 / 2015



Tivi sony 21m80 - Sai màu, chữ vtv3 bình thường là RGB nhưng giờ bị sai màu thành BGR | 2

Kiểm tra trở khu từ nhé

Lequangluyen (Lelequangluyen)- 1 / 12 / 2015

Thay đèn ok rồi thì vứt đi

nguyen binh linh (linhdb)- 1 / 12 / 2015

khả năng 90% là do roi hư đèn hình xo léch các tấm lưới cực của máy

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, TX Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tran Thanh (dientutranthanh)- 1 / 12 / 2015

Kiểm tra xem đúng hệ màu chưa, và thay đổi trực tiếp 2 chân socket đuôi đèn xem sao, trường hợp này ko hư đèn đâu nếu xé lưới thì chỗ đep chỗ hư

Các bài viết tương tự:

1. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +17vol qua 2 ống áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trả tụ tốt,\(bo nguồn ,điện áp và công suất đi liên\),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng\(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
2. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat](#)



Tivi sony 21m80 - Sai mầu, chữ vtv3 bình thường là RGB nhưng giờ bị sai màu thành BGR | 3

.DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhe?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nheu.

3. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn lesd hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi sử lý ko qua trở,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojj quạt này(quạt hơi nước) cảm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
4. Đèn DVD trung quốc - Nguồn củ đèn dù DVD khi đeo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đâu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
5. LG Tổng 9381 - máy bị sai màu - e đo chân RGB đều đủ máy chạy bthuong . Mặt người nó chuyển sang màu xanh lá nó bị mất màu vàng . e đã thay cả vỉ để mà không được bác nào trải qua rùi giúp e với
6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ăn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lá thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tụt học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
7. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tjvj tq, nên đở lè nőj đường høj, đo đường kr =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lổng mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
8. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đèn bên trái em nhỏ tu 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tu 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chém tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
9. tivi BTV. mắt model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic mành STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thi hình bị dãn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic mành và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
11. tivi sony-kv ax 21M80 - hình ảnh nhay sang ca tivi lan video
12. tủ lạnh Daewoo 160L -- ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuồng ngăn mát thông không bị tắc,đã để chăn gió xuồng ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuồng ngăn bảo quản không bị chăn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuồng , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì