



Tivi sony 32BX300 - Tivi này của nhà e bị răn hình bên trái . Chữ VTV1 chỉ nhìn thấy số1. E chưa gap LCD bị bệnh này bao giờ | 1
Câu 15837 của bạn tran van khoa - đã có (8) trả lời & góp ý.

Tivi sony 32BX300

tình trạng Tivi này của nhà e bị răn hình bên trái . Chữ VTV1 chỉ nhìn thấy số1. E chưa gap LCD bị bệnh này bao giờ

A e d ã bớt chút thời gian giúp đỡ ,mình ko sác định dc phương hướng gi cho bệnh này .tivi của nhà ah. Cảm ơn a e trước

—— ☹ ☹ ——

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 19 / 12 / 2016

ban vào menu và chọn vào kích cỡ màn hình , và đặt lần lượt khi nào thấy chuẩn rồi thì nhấn enter và exit

tran van khoa (vitamin)- 19 / 12 / 2016

Thanks a Thanhnguyen , chuẩn lun đăng bài song e chột nhớ đến cài đặt , e cũ lại ok ùi .
Chúc a sức khỏe

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 19 / 12 / 2016

??????????????
kaka

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 19 / 12 / 2016

vậy là là giúp rồi a khoa

tran van khoa (vitamin)- 19 / 12 / 2016

A đã gửi lời cam on rui Han nhé... Hhiii đôi khi lẫn vậy đấy

tran van khoa (vitamin)- 19 / 12 / 2016

Nhiu khi lẫn vậy đó Hân

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 19 / 12 / 2016

hihi đôi khi ngồi làm cái đồng hồ để ngay trước mắt mà mình cứ đi tìm quonah đi quonah lai nó ở đúng chỗ mình đang làm

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Tivi sony 32BX300 - Tivi này của nhà e bị răn hình bên trái . Chữ

VTV1 chỉ nhìn thấy số1. E chưa gap LCD bị bệnh này bao giờ | 2

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 19 / 12 / 2016

úi trời ăn thua j

em đồ sửa cho khách tháo nắp lẫn lộn,,hẹn khách khi nào tìm được nắp sẽ trả máy ,,dù đã sửa xong rồi,,gần 1 thang sau tìm được lẫn trong đồ sắt vụn,,,ko hiểu tại sao ở đó,,cứ nghĩ bán sắt vụn,,anh em mình sắp tẩu hỏa nhập ma

Các bài viết tương tự:

- [1. amply - lại gặp thêm 1 bệnh 2 kênh ra không đều đèn quạt sáng bên 100% bên khoảng 50.60% ...mà ác cái chỉ cần tắt bật lại vài lần là ok nên ko biết nên bắt đầu kiểm tra phần nào...](#)
- [2. bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
- [3. bếp tu-osaka-ic200lc - hôm nay e gap cái bếp này no bao loi e3 e4 mak e k biet benh j mong may bac chi giup](#)
- [4. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [5. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay](#)

Tivi sony 32BX300 - Tivi này của nhà e bị răn hình bên trái . Chữ

VTV1 chỉ nhìn thấy số 1. E chưa gap LCD bị bệnh này bao giờ | 3

radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tôi trong tình trạng chấp nhận công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp nhận CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào định u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mọi kiểm tra so bộ thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thay chuột rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vay nhỏ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới thiệu có các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.

6. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lễ nổi đường hô, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch như khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
7. máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy , nhờ anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với
8. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
9. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thì cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
10. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gọn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. tủ lạnh đông tuyết. (tủ bảo ôn) - bọc giàn. hết ga, mình đã lên giàn nóng riêng. và đã biết giàn nóng bị thủng. giờ mình muốn kiểm tra nguyên giàn lạnh xem có bị thủng ko mà mình ko nghĩ ra cách nào. vì mình mới vào nghề chưa am hiểu và chưa có kinh nghiệm j cả. vì cos một thợ trước đến nhà khách kiểm tra cái tủ này. ong thợ kia phán với chủ nhà là thủng giàn lạnh. giờ mình mới kiểm tra đc mỗi giàn nóng.