



tivi tcl mô đen 21m63srx. ic tổng tda 11135ps/n3/3 nguồn k2645 -
hiện tượng nguồn làm việc đưa ra yếu đo b+được 15v (đã tách b+và
Câu 15924 của bạn Hoang MinhHai - đã có (9) trả lời & góp ý. đặt tải phụ) | 1

tivi tcl mô đen 21m63srx. ic tổng tda 11135ps/n3/3 nguồn k2645
tình trạng hiện tượng nguồn làm việc đưa ra yếu đo b+được 15v (đã tách b+và đặt tải phụ)

Đã kt thay thử ic ncp1337p .tụ lọc nguồn. Đã cô lập ic vệt nhưng chưa có hiện tượng gì .
đang bối rối mong ae giúp đỡ
Cảm ơn nhiều

— [●] [●] —

Hoang MinhHai (Minhhai80)- 5 / 1 / 2017

Ae đâu giúp mình với

đình hữu tạo (taotung)- 5 / 1 / 2017

bạn nên kt các đường thứ cấp nguồn xem có chạm chập kg,thay thứ optor cô lập từng
đường để kiểm tra.tiếp đến tes nguồn 3 dây để loại trừ

tuyetngan1989 (tuyetngan198)- 5 / 1 / 2017

Nếu có đèn báo nguồn thì bạn hút hở pin 28 của ic tổng ra xem , coi hư phần nào và ic nhớ
cũng bị vậy nữa

Hoang MinhHai (Minhhai80)- 6 / 1 / 2017

Đã làm theo các bn nhưng vẫn chưa có gì thay đổi
Mong ae giúp đỡ thêm

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 6 / 1 / 2017

thay các tụ hóa nhỏ p sơ cấp +kt tụ C102=103 + cuộn dây L chân 40 ic tổng + hút chân 8
ic tổng hết ý kiến

hà viết chuyên (quangchuyen456)- 8 / 1 / 2017

Chủ thớt

Hoang MinhHai (Minhhai80)- 9 / 1 / 2017

Cảm ơn ae đã giúp đỡ mình làm rồi có gì mình hồi âm lại nhé
Bác nào có ý kiến gì nữa ko góp ý với
Cảm nhé

Đã làm hết ý kiểm của ae nhưng chưa có gì thay đổi
Mong ae góp ý thêm

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van luc (tranluc90)- 11 / 1 / 2017

Có 1 con trở khoảng 150m từ dương tụ 450v cấp 5 vôn cho ic nguồn 8chan a xem có 5v cho ic 8chan chưa ạ nếu có thì rất có thể chập tụ hoặc diot thứ cấp

Các bài viết tương tự:

- [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏi bo công suất âm ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóng bỏng tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lạj. Đã thay hâu như gân hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhug m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
- [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o nôi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhug khi dê nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khách mang ve lai bi nhu vay](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được.,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày](#)



tivi tcl mô đen 21m63srx. ic tổng tda 11135ps/n3/3 nguồn k2645 -

hiện tượng nguồn làm việc đưa ra yếu đo b+ được 15v (đã tách b+ và

. nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh ^{đặt tại phụ} 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bộ mạch mong anh em giúp đỡ

5. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
6. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
7. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quỏc chj? Bị lỏng mạch nhug khj đo H thấy 22v. Nhug vẫn chay pjh thuog lạ thỏt. - .
8. Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tách tách... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tách tách nữa!
9. SOny 32t550a - Cắm nguồn vào nghe rờ le nhẩy tách tách vài cái lên đèn đỏ rồi bấm không lên và không tác dụng gì hết xin chỉ giáo
10. TCL 21H181 - bị rò cao áp đến hư nguồn e đã rút sò dòng và cao áp với ic mạnh nhưng biến áp nguồn cứ kêu tách tách và các nguồn sụt hết b+ còn 45v e cô lập hết các nguồn đầu ra và ktra diot đầu ra với tụ dập xung mắc song song diot k có hiện tượng j
11. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đườg ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
12. tivi TCL model kg nhớ rỏ tại gỏp quá"" tại lỏnh sủa tai nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đỏi.e thỏy IC giao đỏng 1506 và sỏi lên hết phỏn nguồn cũg kg ỏn thua gỏ.e nap card mới đỏng tin đc. e mới vào diễn đỏn mong ae gỏp đỏ e. e cảm ỏn ae trên diễn đỏn nhiều lỏm