



Câu 15619 của bạn nguyên hào - đã có (11) trả lời & góp ý.

Toshiba aw8980sv - Giặt bình thường, k vắt được, khi chế độ vắt mô  
tơ kêu ù k quay được, như bị kẹt, bệnh này có phải thay hộp số là dc  
k vậy | 1

Loại thiết bị (Model): Toshiba aw8980sv

Hiện tượng: Giặt bình thường, k vắt được, khi chế độ vắt mô tơ kêu ù k quay được, như bị  
kẹt, bệnh này có phải thay hộp số là dc k vậy

Nhờ các bác giúp đỡ

— [👍] [👎] —

**dangnhattin** (dangnhattin) - 3 / 11 / 2016

trước mắt cậu kiểm tra van kéo xả nước xem có xả nước và đồng thời xem có bung lò xo  
chuyển ly hộp số không,,,,,nếu khi van kéo chỉ xả mà ko nghe loxo bung cái bật có nghĩa là  
loxo hư nên thay loại cùng chiều dài,,,,,nếu van xả nước và kéo loxo bung ra bật dùng tay  
quay lồng xem nhẹ ko? nếu nặng thì nhìn xem bố thắng có nhả ra ko,,nếu bố kẹt thì xả ốc  
chỉnh bố ra chút,,,,,,,,,điều kiện là công tắc cửa tốt,lệnh kích moto tốt,moto tốt,,sensor  
tốt,phao tốt,,,,,,,,,người đặt câu hỏi này chúng tỏ ko phải thợ lành nghề ,,tấp tao lao  
thui,,,,,,,,

**nguyễn hào** (haonguyen1) - 3 / 11 / 2016

Van kéo tốt anh ơi, xả nước được, xả ốc ra rồi, sensor và công tắc cửa tốt, motor oke bố  
thắng cũng nhả ra. Dùng tay quay vào lồng k được mặc dù bố thắng đã nhả ra .

**dangnhattin** (dangnhattin) - 4 / 11 / 2016

còn cái loxo bung số thì sao? loxo và chốt nhựa đổi bi.....nếu 2 cái đó vẫn tốt thì nên tháo  
số đem ra thợ thay bi nhé,,,,,

**nguyễn hào** (haonguyen1) - 4 / 11 / 2016

Vâng cảm ơn bác, e kiểm tra rồi phản hồi lại sau ạ.

**huongmth** (thodien) - 4 / 11 / 2016

mình giúp nhé,đầu tiên bạn hãy dùng tay kéo cần xả nước về vị trí vắt,roi quay pu li theo  
chiều vắt,neu quay tay vắt bình thường,thì hay kiểm tra diện áp cap cho moto,thay thu tu  
khởi động moto,va thay moto.neu quay tay mà thay bị kẹt kg vắt dc?lúc này hay tháo puli và  
nhông nhựa loxo ra,va tháo tiếp nắp hộp giữ phanh ra,kiểm tra vòng bi 1 chiều nam ở dưới  
nắp xem có bị kẹt kg,neu kg quay dc theo chiều vắt là bị da hồng,chi cần tháo ra đi mua  
vòng như vậy lắp vào là dc,neu bi 1 chiều sau khi kiểm tra van tốt,thì kiểm tra thay thế vòng  
bi 2 chiều ở trên mâm đi là dc.chúc thành công nhé



Toshiba aw8980sv - Giặt bình thường, k vắt được, khi chế độ vắt mô  
tơ kêu ù k quay được, như bị kẹt, bệnh này có phải thay hộp số là dc  
k vậy | 2

**đỗ đình hân** (contavoitroi1992) - 4 / 11 / 2016

90%kẹt bi

rp7 vào,,nếu ko được chịu khó tháo cả trục ra nhé,,bệnh này mình chữa hộ ko lấy tiền ,,,nếu phải thay bi thì tính tình lại khác,,cũng lâu lắm rồi khoảng 7 tháng có chữa giùm 1 nhà ko lấy tiền bệnh y như thể này mà giờ đã hỏng bi đâu,,mỗi rp7,,còn 10% còn lại liên quan tới mạch hoặc mô tơ hoặc van kéo

**nguyễn hào** (haonguyen1) - 4 / 11 / 2016

Vâng. E cảm ơn các bác. E sẽ phản hồi sau khi làm xong

**dangnhattin** (dangnhattin) - 4 / 11 / 2016

mình đang giúp đỡ cho 1 vị khách nên có nói cậu ta cũng ko biết làm....hhahh

**tran van khoa** (vitamin) - 4 / 11 / 2016

Dangnhattin còn trường hợp tụ yếu thì sao . Có trường hợp máy giặt dc nhưng đến khi vắt tụ ko đủ dòng cho moto hoạt động thực hiện chế độ vắt . A cũng đã gặp ui

**dangnhattin** (dangnhattin) - 5 / 11 / 2016

chuyện tụ yếu là ko bao giờ nhé anh...anh nghĩ thử khi giặt máy chứa 40lit nước và 6kg đồ,,gần 50kg vẫn kích để quay rầm rầm,,,khi vắt chỉ có khoản 10kg thui làm sao có dc,,,,,ko bao giờ,,,,khi vắt van xả nước kéo khóa nước cao su để xả nước ,kéo bố thẳng nhả ra và đồng thời nhả loxo bung ly hộp số.....bạn ấy nói tất cả tốt nhưng dùng tay kéo lỏng quay ko nổi hướng hồ gì moto...vi thể chỉ có loxo bung hoặc bi hư thôi.....thui ko bàn việc này nữa,,,nguyên lí nói rõ như thế mà ko làm dc,,đẹp mẹ nghề luôn đi,

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIẾN CHÍNH HÃNG**

SANYO Ele MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyễn hào** (haonguyen1) - 23 / 11 / 2016



E thay hộp số chạy ok rồi ạ

Toshiba aw8980sv - Giặt bình thường, k vắt được, khi chế độ vắt mô tơ kêu ù k quay được, như bị kẹt, bệnh này có phải thay hộp số là dc k vậy | 3

## Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[ 1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[ 1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[ 1 Tam tan nhiet cho \( con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[ Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
- [máy giặt toshiba 990,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vãn xả nước và kéo cần xả hông nhựa côn,,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt ,,cứ như thế lặp lại ,,,](#)
- [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyên sang](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Toshiba aw8980sv - Giặt bình thường, k vắt được, khi chế độ vắt mô  
tơ kêu ù k quay được, như bị kẹt, bệnh này có phải thay hộp số là dc

chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình  
thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ  
+ mở nguồn nhưng vẫn không được

10. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu  
trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình  
thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kỹ mọi thứ  
..nhả ic rom ra cũng vậy lun...
11. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đo lè nỏ đườg  
hồ, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo  
có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung  
quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
12. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường,  
trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra  
nguồn 26v đủ, đườg ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa  
ra bệnh