

Câu 15412 của bạn Ngọc - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Tu lạnh LG inverter
Hiện tượng: Dùng ga 600a bị hết ga

Cho mình hỏi dùng ga134a thay thế có đk k?mọi người góp ý giúp tí nha

— [●] [●] —

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 26 / 9 / 2016

cũng dc,,,nhưng chú ý là thay ga phải thay dầu lọc,,,rồi áp xuất độ bay hơi,,,tốt nhất là dùng ga cũ của nó

Ngoc (Tanquang)- 26 / 9 / 2016

Nạp ga 600 có khó k anh hân?em chưa sử lý ga này bao giờ

dangnhattin (dangnhattin)- 26 / 9 / 2016

bạn ơi..đây là inverter nhé..ga ra 600a Ý bắt buộc thay đúng nhé..loại này ko thay dc các loại khác,,,ko dc là ko dc...nạp ga 134 vào là đi bán ve chai luôn....chưa dc 100 nghìn..

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 26 / 9 / 2016

ấy hư
nhằm
inverter ko nạp ga khác được ,,chút nữa sủi đại làm bạn đến khách oan gia
ko được bạn nhé,,,mua đúng ga mà nạp vào

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 26 / 9 / 2016

nếu là thợ thì có mách khéo nạp ga này,,,theo nguyên tắc thì tốt hơn,,mỗi cái lâu chút,,,hút chân không,rồi nạp ga thôi,,áp xuất bao nhiêu hoặc nạp bao nhiêu gam thì bạn để ý ghi trên thân lọc hay vỏ j đó

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 26 / 9 / 2016

thêm cái khoản sấy dàn nữa cho chắc

DO QUANG TIEN (hdpk88)- 5 / 10 / 2016

thàng "" hân "" ngu vl toan sui dai

DO QUANG TIEN (hdpk88)- 5 / 10 / 2016

không biết lại tỏ ra nguy hiểm

DO QUANG TIEN (hdpk88)- 5 / 10 / 2016

đi học đi ko lại đến oan

DO QUANG TIEN (hdpk88)- 5 / 10 / 2016

nguy hiểm vãi

DO QUANG TIEN (hdpk88)- 5 / 10 / 2016

nguy hiểm vãi

DO QUANG TIEN (hdpk88)- 5 / 10 / 2016

ga 600a cháy nổ cẩn thận ko phải gọi 114

Triệu Văn Quân (trieuvanquan)- 15 / 10 / 2016

Ai có cái sơ đồ vĩ mạch inverter pots em xem với

Triệu Văn Quân (trieuvanquan)- 15 / 10 / 2016

Ai có cái sơ đồ vĩ mạch inverter pots em xem với

xuan du can (du can)- 17 / 11 / 2016

600a co kha nang gây cháy cao khi bâm ong nho can thân rui hanh ko cho ga tiếp xúc voi lửa

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

xuan du can (du can)- 17 / 11 / 2016

600a có khả năng gây cháy cao khi bơm ống nhỏ can thân rủi ro cho ga tiếp xúc với lửa

Các bài viết tương tự:

- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [cục đẩy 5 out chạy điện 110 hoặc 220 - khách ga em mua mà em chưa biết giá mua như nào hay có nên mua ko?nhờ anh em tư vấn cho ý kiến](#)
- [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nhấp liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
- [Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thì cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.](#)
- [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
- [Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này](#)
- [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)
- [Tủ lạnh panasonic chạy mạch - Bị nổ con SA1](#)
- [tu lạnh samsung - tu bị nghẹt chet loc, đã thay loc moi roi thay cap moi,thoi sach dan nong dan lanh,roi can cap,roi hut chan khong,roi nap gas...đã thực hiện đầy đủ các bước nhưng tu vẫn k lạnh,đã kiểm tra bo xa van hoạt động tốt,kiểm tra dàn lạnh thì](#)

tuyết bám không đều, hơi lạnh thay ra ít, khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống con không và có dòng suông ở cuối đường hút ... đã thử đủ cách nhưng vẫn không đủ lạnh... huhuhu...

11. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh, không làm đá được, ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gần tấm kính
12. tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh (ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh (ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh, và ngược lại) có chỗ ăn ở+ lương thỏa thuận