

Câu 14484 của bạn nguyensexuanthai - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tủ lạnh sanyo
Hiện tượng: thay thế hai con trở và diot

cho mình hỏi hai con trở 10k và 16k , con diot có tác dụng j ah , ai biết chỉ hộ mình với

— [●] [●] —

sâm van khu (manh dat)- 25 / 3 / 2016

Tu lanl doi nao bao nhiêu lit chay mạch hay chay cơ

nguyensexuanthai (sao mai ko duoc)- 26 / 3 / 2016

tủ cơ , nhưng đường dây gắn thêm 2 con trở nối tiếp , và thêm con diot nữa , tủ 160l bạn ah

trinhdinhtung (trinhdinhtung24@gmail.com)- 31 / 3 / 2016

mình cần tuyển thợ điện lạnh mức lương 3,5 4 triệu ai ko biết duoc tạo nghề xin liên hệ
mr tùng 0984115916

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen tat tien 87 (nguyenthuyduong)- 7 / 4 / 2016

Trở để sấy role thời gian và khống chế nhiệt. đi ốt nắn điện 1 chiều cấp cho sấy để tăng tuổi thọ sấy

Các bài viết tương tự:

- [1. ampli JARUGAER PA-910A .12so chạy cap 1943 va 5200 - ampli vận hát bình thường nhưng 1 về nghe nhỏ hơn \(tiếng bass không mạnh bằng về con lai\).e đã kiểm tra và cho tin hiệu chạy thẳng bo công suất thì hai về nghe như nhau.như vậy chung to công suất tốt.con lai là hai mạch MUSIC VÀ MÀTERE.e đã thay hai VOLUME của hai mạch .thay 3 ic 4558 của mạch MÀTERE.thay 2 ic 084 mạch Music nhưng vẫn không được.](#)
- [2. bếp từ đơn sanyo - nổ mạch vào hai chân diot cầu, cầu chì không đứt, đã thay diot mới và IGBT, bếp chạy xong kêu tí tí cách nhau 3 - 4 giây một tiếng và không nóng, thay 6 con trở nhận nổi 100k vẫn vậy nhờ các sự phụ chỉ giáo xem còn bệnh gì và cách khắc phục!!!](#)
- [3. bếp từ electrolux etd32d kêu tí tí mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tí tí,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghĩa là bị phần bảo vệ.](#)
- [4. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic.,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [5. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [6. giúp em với,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +52 vol cho công suất +17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot\(đã tháo công suất ra\) ko thấy hư hỏng,,](#)
- [7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
- [8. Samsung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
- [9. tủ lạnh samsung - tủ bị nghẹt chet loc, đã thay loc mọi roi thay cap mọi,thời sạch dàn nóng dàn lạnh,roi can cap,roi hút chân không,roi nạp gas...đã thực hiện đầy đủ các bước nhưng tủ vẫn kém lạnh.đã kiểm tra bo xả van hoạt động tốt,kiểm tra dàn lạnh thì tuyết bám không đều,hoi lạnh thay ra ít,khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống con không và có dòng suông ở cuối dương hút ...đã thu đủ cách nhưng vẫn không đủ lạnh...huhuhu...](#)
- [10. tủ lạnh sanyo - con tủ này nó làm lạnh rất kém chỉ làm da ở bề ngoài con bên trong thì toàn nước,e kiểm tra dàn lạnh ban tuyết đều dàn nóng cũng om \[thời tiết lạnh\]e kiểm](#)

[tra dong thj dc 7A.dien tro va so lanh ok](#)

11. [Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tẩm kính](#)
12. [tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh\(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh\) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh\(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại\)có chỗ ăn ở+ lương thỏa thuận](#)