

Câu 16262 của bạn leduc - đã có (3) trả lời & góp ý.

tv 42 lg led
tình trạng rung cuc led

ae nao biet dung keo gi dan chuan thi chia se giùm cam on

— [👍] [👍] —

thaihoa (dthoa) - 15 / 5 / 2017

“rung cuc led”chưa hiểu hiện tượng gì ???

thaihoa (dthoa) - 15 / 5 / 2017

à hiểu rồi,, loại này chuyên rung... lấy 502 vừa trong vừa chắc

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

leduc (leduchue) - 17 / 5 / 2017

cam on bac em lay keo dan num cao ap (cao su non) dai va chac

Các bài viết tương tự:

1. [calistar .gồm 8 duong mic. main công suất 1 vé chạy 8 a1943 c5200 mac kiểu c chung - ở chế độ tĩnh c5200 có phân cực 0.6v a1943 0v.kh hoạt động thì cả a và c đều có](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- phân cực .nhưng hoạt động thì rất nhanh nóng.và tiếng hơi bị méo.
2. Cực trầm - Cực amly trầm cắm điện vào kêu ù
 3. Điều hoà 1 cực - Bác nào bàn đh 1 cực Na12 ới e phát nhé 0969345865
 4. Điều hòa inverter Panasonic báo lỗi không chạy cực nóng - Cực nóng cos điện 220 cấp ra không chạy điều hòa không lạnh
 5. ĐIỀU HÒA misubishi 2 chiều 12000 không inverter - cấp nguồn lên cực nóng và cực lạnh không chạy hai đèn mặt lạnh nháy là bị ;lỗi gì hả các bác
 6. huntkey model hk400-52gp - kích nguồn bình thường nhưng điện áp 3,3 v và 5v ra ko đủ.kim đo cứ rung rung
 7. LCD AOC 719V - nhiều soc ngang phía dưới dây màn hình và rung theo chiều dọc, dung càng lâu màn hình càng rung
 8. Lg inverter 2 chiều em ko nhớ model - Máy cũ. Ai tháo em ko biết. Lắp xong thì quạt dàn lạnh quay bt đã có 220 ra cực nóng . Con này em lắp chuẩn. Đèn time nháy 3 lần thì ngắt . Đồng thời cực lạnh tự động tắt luôn
 9. máy lạnh toshiba inverter - dầu lạnh chảy, kích cực nóng khoảng 4 lan, la dầu lạnh bao đèn nguồn chop liên tục, mọi lan kích la quạt cực nóng quay được 2 vòng rồi dừng im
 10. Sam sung inverter nhug k nhớ model - Co điện ra cực nóng nhưng vì ngoài cực nóng k cấp điện ra quạt và block. Bao loi đèn vàng và đèn đỏ. Ai pit xin chỉ giúp e voi
 11. Tivi Darling 21F93U... TDA11105ps/v3/3.... 78041 - Nguồn B+ ra tốt (tải bóng đèn) nhưng khoảng 5s là tụt từ từ về 30v.. phần ngang chưa kịp hoạt động,, đo nhanh thấy cực B lái ngang có vol rồi mất,, nhưng sau biến áp kích (cực B sò ngang thì ko có)
 12. Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt.nguồn tụt về 24v. Em đã kiểm tra led nền (18 led loại 3v) không hư.