

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16809 của bạn Nguyễn Hữu Chuẩn - đã có (0) trả lời & góp ý.

Tvmau sony model hv212m50/l

Hiện tượng: Nguồn b+thấp 50v các nguồn khắp

Mình đã k tra mạch dò sai hô tiếp thay opto vẫn chưa được nhờ ae trợ giúp tran trong cam on

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [Amly minh dang sửa amly Piasing dùng so b688 và d718 - Hien tai máy mở phần nhạc mở tốt nhưng khi gắn mịch vào alo vài lan la ro le ngắt rồi tra lai minh do o tu locnguồn dc 50v nguồn 15 v vẫn tốt minh đã làm hết nhưng j đã biết mong các bác giúp đỡ](#)
2. [Amly DeNon PMA 980R - bật công tắc chỉ thấy role đóng tách tách, ko có đèn báo nguồn, kiểm tra chân tụ lọc có 50v đối xứng](#)
3. [chao các ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong các ban góp ý giúp mình chuyên la the nay minh moi nhan dc của khách nhờ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tôi trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thay chui rồi vì hàng xách tay mà lại](#)

[thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhỉ?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)

4. [em chào thầy ạ em có 1 câu hỏi muốn hỏi thầy tại sao khi em đấu 2 quạt trần chung lửa chung mass khi bật cùng số thì cùng chạy như nhau khi em chuyển số thì số cao chạy số thấp gần như ko chạy hoặc chạy rất thấp ạ quạt dùng 2 ổ số khác nhau em cảm ơn thầy - a](#)
5. [HIIIIIIIIII - CHÀO CÁC THẦY Ở KHẮP NƠI TRONG VN](#)
6. [monitor crt lg 17 inch - nguồn B+ vẫn có 50v cao áp đóng ngắt liên tục tháo đường hồi từ chân S mosfet 630 ve vxl thì không ngắt nữa nhưng đo g2 chỉ được 40v dùng máy hiện sóng đo xung dòng vẫn có sò dòng không hư](#)
7. [Sony model kdl-32r300b - Máy vừa mở lên hiện chữ sony lên 3 lần rồi tắt nhíp đèn đỏ 6 nhíp](#)
8. [Sony VAIO 15 inch - Hình bị rác, có nhiều vết xước khắp màn hình](#)
9. [ss793df - màn hình trắng sáng,có đường chỉ sọc ngang nhiều đều khắp màn hình cách nhau cỡ 2li](#)
10. [ti vi crt sony 21" - các bác có e hỏi pan này tí e mới nhận con crt sony 21" lúc đầu mở lên hình ảnh vẫn bình thường khoảng 10 p thì bắt đầu nhòe hình và tối dần](#)
11. [ti vi sam sung vi na đen hình lồi,model cs-21h4s chạy tổng 9381 - găm điện một lúc mới có hình,hình có mất liên tục,màn hình khi mất bị tối ,đo 3 đường GRB bị tụt thấp dưới 1vol](#)
12. [Toshiba 29VX7UH - E có con toshiba 29VX7UH hiện tượng cắm nguồn vào b+ chỉ có 50v e tưởng bị sụt nguồn đã kiểm tra kĩ hình như e nó đang ở chế độ chờ chứ không phải sụt nguồn.đèn báo vẫn sáng.đường 5v cho vsl vẫn đủ nhưng khiến tín hiệu không nhận Bác nào đã xử lý qua xin chỉ giúp e với](#)