



VTC HD 02 - Mất nguồn 3.3 xong thay 431 với pc 817 thì ra nguồn cao.nguồn 3.3=5v nguồn 12v=25v đã kiểm tra hết còn mỗi ic nguồn chưa thay.STR W 6052s và 6252 có thay cho nhau dc ko. | 1

Loại thiết bị (Model): VTC HD 02

Hiện tượng: Mất nguồn 3.3 xong thay 431 với pc 817 thì ra nguồn cao.nguồn 3.3=5v nguồn 12v=25v đã kiểm tra hết còn mỗi ic nguồn chưa thay.STR W 6052s và 6252 có thay cho nhau dc ko.

Xin mọi người giúp đỡ.

— [●] [●] —

phùng văn mạnh (phungvanmanh)- 24 / 5 / 2016

kt mấy con trở từ 3v3 vào pc817 nhé

phùng văn mạnh (phungvanmanh)- 24 / 5 / 2016

à hư mấy con trở liên quan đến 431 và pc

Hoang Van Luu (luukaka5988)- 24 / 5 / 2016

Mh thay con dò sai ko đúng.nguyên bản là 432 nhưng lại cho 431 vào.thay lại nguồn ok rồi.nhưng cắm vào vĩ thì ko lên dc.led hiển thị chạy vòng vòng kiểu như đang load chương trình vậy.

phùng văn mạnh (phungvanmanh)- 30 / 5 / 2016

ban thay mấy con tu lọc nguồn xem sao

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



VTC HD 02 - Mất nguồn 3.3 xong thay 431 với pc 817 thì ra nguồn cao.nguồn 3.3=5v nguồn 12v=25v đã kiểm tra hết còn mỗi ic nguồn chưa thay.STR W 6052s và 6252 có thay cho nhau dc ko. | 2

Chưa sửa dc nên khách đến lấy về rồi bạn ạ

Các bài viết tương tự:

- [1. Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hộp bo công suất âm ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bở tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hầu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhưng m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
- [2. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đỏi xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [3. chào các ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong các ban gop y giúp mình chuyên la the nay mình moi nhan dc cua khách nho sua chua cho dan am thanh kenwood chạy radio va doc dia CD nhưngmay khách mang toi trong tình trạng chấp phân công suất .DIA va RADIO van hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUAT nên kẹp loa vào dính u neu de lau loa se bị chạy .hien gio mình van chua đam lam gì ca moi kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn ma da thay chươi roi vì hàng xách tay ma lai thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao gio vì vay nho các ban gop y va giúp mình xem trên thị trường có con này không vay?tro giới liệu có ko các ban nhi?ban nao da tung lam qua ban này xin giúp do mình mot tay.thank các ban nhiều.](#)
- [4. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [5. giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +-52 vol cho công suất +-17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brrn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot\(đã tháo công suất ra\) ko thấy hư hỏng,,](#)
- [6. máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [7. máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7](#)



VTC HD 02 - Mất nguồn 3.3 xong thay 431 với pc 817 thì ra nguồn

cao.nguồn 3.3=5v nguồn 12v=25v đã kiểm tra hết còn mỗi ic nguồn

phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt xả vắt thì mất nguồn

chưa thay STR W 6052s và 6252 có thay cho mẫu dc ko. | 3

8. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
9. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
10. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
11. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá"" tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đai.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
12. TOSIBA 25ing chet STR F6668 - mua con STR nay ko co minh muon hoi ae co ai biet thay tuong duong bang con STR nao ko