



XIN CHÀO TẤT CẢ AE TRÊN DIỄN ĐÀN - mình có em HLV PRO 300 8 sò to hư 1 về tình trạng là 1 về bị ù như là chập sò vậy nhưng mà sò Câu 9273 của bạn hailoan - đã có (4) trả lời & góp ý ko hư mình cô lập tầng công suất ra do các điện áp 2 về ổn định nhưng cắm sò vào là ù rơ le vẫn đóng mình xin ý kiến của ae cho Loại thiết bị (Model): XIN CHÀO TẤT CẢ AE TRÊN DIỄN ĐÀN phương án giải quyết | 1 Hiện tượng: mình có em HLV PRO 300 8 sò to hư 1 về tình trạng là 1 về bị ù như là chập sò vậy nhưng mà sò ko hư mình cô lập tầng công suất ra do các điện áp 2 về ổn định nhưng cắm sò vào là ù rơ le vẫn đóng mình xin ý kiến của ae cho phương án giải quyết

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN AE



Dao Khắc Hieu (khacdeo)- 24 / 10 / 2013

thay dien tro 0.47om 5W

Nguyen Van Hoa (VanHoa1982)- 25 / 10 / 2013

Bạn cô lập đường tín hiệu,ko gắn dây tín hiệu vào tầng công suất xem có bị ù nữa ko.Nếu ko bị thì do mạch Music,Master bị hư(đứt biến trở,ic4558)ic4558 trong amply dùng nguồn đôi chân 8+Vcc,chân 4-Vcc,các chân còn lại=0v..nếu có v là 4558 hư(chập)..nhưng cũng có trường hợp 4558 đứt ngầm bên trong,đo v bình thường thì phán đoán thay thử thôi

Nguyen Van Hoa (VanHoa1982)- 25 / 10 / 2013

Nếu cô lập vẫn bị ù,bạn cắt bỏ dây Mass nguồn của bo công suất đi(lúc này phải gắn dây tín hiệu vào cs,để công suất chỉ lấy Mass của dây tín hiệu thôi)cách đi Mass của Arirang đó..chúc vui

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

SANYO ER MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



XIN CHÀO TẤT CẢ AE TRÊN DIỄN ĐÀN - mình có em HLV PRO 300

8 sò to hư 1 về tình trạng là 1 về bị ù như là chập sò vậy nhưng mà sò
hailoan (hailoan)- 25 / 10 / 2013
nhưng cảm sò vào là ù rờ le vẫn đống mình xin ý kiến của ae cho
nhận tín hiệu đầu tiên bị rò mình thay con khác và ok rồi máy chạy tốt rồi CHÂN THÀNH
CẢM ƠN Ý KIẾN CỦA AE NHIỀU NHÉ

Các bài viết tương tự:

- [1. am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 về tháo luôn 4 con ra khỏi về đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 về nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 về ra bật nguồn rờ le đống mở liên tục](#)
- [2. amly jaguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh banc o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một về công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đống kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đống bỏ ta lại tách các thánh nhận giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 và c2837 về cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé](#)
- [3. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [4. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rờ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đēm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,tháo đường 52 vol thì rờ le lại đống cấp vào lại ko đống ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đống\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rờ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [5. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chạy radio va doc dia CD nhưngmay khach mang toi trong tinh trang chapphan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chạy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiểm tra so bo thi thay chạy con STK4150 minh nhìn ma da thay chui roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giúp mình xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
- [6. Đầu kỹ thuật số. - Về phân sớg đợc trước cháu hỏi. Cháu cảm ơn mấy bác, anh , chị nhju. Va cho cháu hỏi Như mặt định về ban đầu thì mặt khẩu là bao nhju vậy.](#)
- [7. giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,vì nguồn và công suất rờ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +-52 vol cho công suất +-17 vol cho rờ le quạt,,rờ le ko đống kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rờ le ,,1 brn rờ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot\(đã tháo công suất](#)

XIN CHÀO TẤT CẢ AE TRÊN DIỄN ĐÀN - mình có em HLV PRO 300

8 sò to hư 1 về tình trạng là 1 về bị ù như là chập sò vậy nhưng mà sò

ra) ko thấy hư hỏng... ko hư mình cô lập tầng công xuất ra do các điện áp 2 về ổn định

8. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên. mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
9. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
10. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hản van xả ra không? mình cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vẫn vậy . bạn cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá
11. máy giặt sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V. ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi . mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. mà của máy con tranzitor là M1J43 thay bằng con gì được
12. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .