

Một diễn giả đã ngồi trong cửa hàng của mình gần 45 ngày. mình không thể đến cửa hàng của mình do sự lây lan của vi-rút Covid 19 vì mọi thứ đang ở trạng thái khóa. Bây giờ nó đã tốt hơn ở khu vực Bethlehem (mình vẫn giữ khoảng cách) mình đã có thể đến cửa hàng và tiếp tục công việc sửa chữa của mình ở đó.




Nó là một loa hoạt động có nghĩa là nó có một âm ly được tích hợp sẵn. JBL được coi là thiết bị có chất lượng âm thanh rất đáng chú ý.

Thiết bị này đã hoàn toàn hư và để vào bên trong thiết bị, mình phải tháo rất nhiều ốc vít.




Đó là bảng điều khiển âm thanh ở mặt sau của loa và như bạn có thể thấy, nó đã bị bám bụi và cần phải lau chùi nhiều.



Cuối cùng mình đã có thể vào bên trong thiết bị và như thường lệ, mình tìm kiếm các linh kiện bị cháy nhưng không tìm thấy.




Khi mình xem xét các linh kiện ở đây, tất cả chúng đều kiểm tra tốt ngoại trừ hai linh kiện trong số chúng và chúng phải được thay thế.



Hai linh kiện này đã bị chập và mình may mắn tìm thấy hai linh kiện này trong cửa hàng của
Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

mình, nếu không khách phải đợi lâu mới được sửa thiết bị của mình.



Số linh kiện là 30N06 và 17P06 và đảm bảo không bị nhầm lẫn giữa hai linh kiện này khi thực hiện thay thế thực tế.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau khi thay thế xong và mình đặt mọi thứ lại với nhau, mình hơi do dự khi bật nguồn nhưng cuối cùng, mình đã bật nguồn và kết quả thật tuyệt vời.



Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)
2. [amply CA 5000 \(Day SG\) - Khi tai 2 loa tren mot main va nhung giong noi tram am thi co tieng ret tren loa treeble, giong nhu loa treeble ca con hay long day vay. Loa da kiem tra roi ok . neu doi qua main kia thi khong sao. chung to bi gi trong main ay.](#)
3. [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
4. [Bep tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tình hình la bị mat nguồn chap sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gi thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap moi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhưng e van chua đóng sò vao may vi con phát hiện 1con transito dán bị chập 2 chan no co ten 9304 \(Q2\) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah](#)
5. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhìn ma da thay chui roi vi hang xach tay ma lai](#)

[thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?trò giới thiệu có ko các bạn nhỉ?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)

6. [Main Asus g31 p5kpl am-se - Mat 1 kênh âm thanh. Cam loa 2.1 vào thị chỉ nghe loa bass và 1 loa c0n. Loa và dây AV đang tốt.](#)
7. [Nokia 500 - Tình hình là thế này:e vô tình nối nhầm nguồn điện khoảng 25v vào 4 dây bên trong của taj nghe khj taj nghe đang cắm vô djen thoaj.thế là máy bị hư luôn.cắm taj ngke vào máy vẫn báo kết nối nhưng taj ngke k có tiếng.thình thoang vẫn có nếu rút ra cắm lại khoảng 20 lan.máy thì vẫn hoạt động bình thường.](#)
8. [panasonic 21 inch Model TC21FX20v Serial RV7203458 - đèn báo nguồn tivi đỏ xanh rồi tắt và lặp đi lặp lại](#)
9. [power supply ATX-500 - không lên nguồn 12v](#)
10. [Samsung plasma 43e470 chấp cao áp - Bo to chấp tụ 331 và chết diot + fet 4536 e đã thay ko còn chấp nữa mà ko được cắm vào vẫn ngắt nguồn cao áp](#)
11. [sp madein china axt-500 - mat nguồn cấp trước](#)
12. [tang âm truyền thanh ta 500 - mạch báo chấp tại nhảy ,đã kiểm tra dương dây, biến áp . loa .tất cả đều tốt](#)