

Khi mình vô tình để chất lỏng như nước, cafe, nước ngọt...đổ vào Laptop thì mình cần phải xử lý nhanh chóng. Nếu không máy sẽ bị chạm chập dẫn đến hư mainboard trên Laptop. Các bạn hãy theo các bước dưới đây nhé.

1. Khi Laptop bị vào nước thì ngay lập tức phải tháo các thiết bị cung cấp điện ra bao gồm Adapter (cục sạc) và Pin khỏi máy tính. Trường hợp những máy Laptop mỏng có pin gắn vào bên trong máy, không thể tháo ra nếu không bung máy thì các bạn phải tắt nguồn Laptop.
2. Tuyệt đối không được bật máy lên khi chưa biết chính xác còn nước bên trong đó hay không. Nhiều người hay lo, xót của cứ muốn bật thử máy xem lên hay không. Chú ý khi bật như vậy bệnh sẽ nặng hơn, thậm chí sẽ không lên nguồn được nữa. Vì nước dính vào các chân IC, chipset làm dẫn điện và gây ra chạm chập.
3. Nếu chỉ lỡ đổ 1 ít nước lên bàn phím thì các bạn có thể sử dụng máy sấy tóc để sấy cho khô. Nếu không có máy sấy tóc thì có thể mang ra phơi nắng cho đến khi không còn nước mới được bật máy lên.
4. Trường hợp nước đổ lên Laptop quá nhiều thì bắt buộc phải bung máy ra vệ sinh. Nếu biết cách tháo thì có thể tự tháo tại nhà. Còn không biết thì phải mang ra các trung tâm sửa chữa uy tín để sửa.





5. Tháo rời tất cả các linh kiện ra : Bàn phím, mainboard, ổ cứng, ram, ổ DVD... Nếu bị đổ nước thì mình tiến hành dùng máy sấy tóc, hoặc máy khô nhiệt để vệ sinh các thiết bị gắn ngoài như ổ DVD, bàn phím, vỏ máy.





Dùng máy sấy tóc làm khô nước trên bàn phím

6. Đối với mainboard Laptop thì phải dùng xăng thơm (axeton) để vệ sinh, mục đích để tẩy các chất oxy hóa trong nước. Nếu không các linh kiện sẽ nhanh hư do oxy hóa. Sau khi dùng cọ vệ sinh sạch sẽ mainboard thì dùng máy khô để khô cho khô các chân của linh kiện.





Dùng xăng thơm vệ sinh Laptop bị vào nước

6. Khi tất cả các linh kiện đã khô thì mình gắn CPU, RAM, màn hình và bật máy lên thử. Nếu máy đã lên thì tiến hành ráp máy lại . Trường hợp không lên cần phải kiểm tra sửa chữa mainboard.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nếu không phải là nước lỏng đổ vào, mà bị đổ cafe sữa, nước ngọt thì cũng làm như các bước trên. Nhưng đối với bàn phím thì cần vệ sinh bằng nước rồi sấy khô, nếu không muốn mua bàn phím mới. Có thể tham khảo bài : Rửa bàn phím bằng nước.

Trên là Laptop bị vào nước - Cách xử lý sự cố qua 6 bước đơn giản, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc vui vẻ.

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,,,kiểm tra thay thế giờ nguồn ko lên,,ktra BA xung hồng? thứ cấp ra 3 điện áp \(5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
3. [Cục đẩy & micxer - Ai ở thái nguyên or gần gần thái nguyên có em đẩy bãi 2400 or 3600 còn tốt giá hợp lý thì pm em nhe](#)
4. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm văn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
5. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
6. [đầu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke - nguồn văn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút ra cắm vào để tạo xung tóe điện thì máy mới làm việc,,](#)
7. [Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa](#)
8. [may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
9. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
10. [Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.](#)
11. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra](#)

nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh

12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì