

Trong bài viết dưới đây, mình sẽ giới thiệu tới bạn đọc cảm biến nhiệt độ tủ lạnh giá gì? **trị số cảm biến tủ lạnh samsung** và trị số sensor tủ lạnh electrolux, Toshiba, Samsung, Hitachi, Electrolux, Sharp, Sanyo, Panasonic... Để hiểu hơn tác dụng và nguyên lý hoạt động của cảm biến trong tủ lạnh làm công việc gì mời các bạn đơn xem chi tiết bài viết bên dưới đây. hãy tham khảo với **Mobitool** nhé.

tìm hiểu trị số cảm biến tủ lạnh hitachi

Cảm biến tủ lạnh

Cảm biến tủ lạnh hay còn được gọi với cái tên khác là Sensor là một linh kiện không thể thiếu bên trong tủ lạnh, nó có tác dụng để cảm nhận độ lạnh bên trong tủ để báo về cho vi xử lý biết khi nào chạy lạnh và khi nào nghỉ.

+ Nếu tủ lạnh nhà bạn bị hư cảm biến lúc này tủ sẽ chạy sai chu trình khiến tủ không làm được đá

- Có một số đời tủ cảm biến bị hư tủ sẽ báo lỗi



Hình ảnh cảm biến bên trong tủ lạnh

Tủ lạnh có mấy loại cảm biến ?

Bình thường trong tủ lạnh sẽ có ít nhất 2 chiếc cảm biến một cái để cảm nhận độ lạnh ở dàn lạnh và 1 cái để cảm nhận độ lạnh bên trong ngăn đá hoặc ngăn lạnh.

+ Một số dòng tủ lạnh cỡ lớn và nhiều chức năng khác nhau nên tủ đó cũng sẽ có rất nhiều cảm biến và mỗi con sẽ có một nhiệm vụ khác nhau cũng như trị số điện trở trong tủ khác nhau.

Chú ý : Mỗi hãng tủ lạnh khác nhau sẽ có giá trị điện trở khác nhau nên khi thay thế cảm biến tủ lạnh bạn cần biết thông số chính xác để thay.

+ Xem thông số sensor cảm biến tủ lạnh các hãng bên dưới đây để biết được trị số chính xác.

Trị số cảm biến tủ lạnh Samsung, Sanyo, Toshiba, Panasonic, LG, Hitachi, Electrolux, Sharp

Xem thêm: Bảng mã lỗi và cách sửa các lỗi thường gặp tủ lạnh Sharp Inverter

TRỊ SỐ SENSOR ĐIỀU HÒA – TỦ LẠNH CÁC HÃNG THÔNG DỤNG					
Cung Cấp Sensor (Cảm Biến Nhiệt Độ) cho Điều Hòa – Tủ Lạnh giá rẻ nhất Việt Nam					
Trị số Sensor có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ môi trường					
Cục Nóng			Cục Lạnh		
Tên Hãng	Ổng Dây	Ổng Hồi	Môi Trường	Kẹp Dàn	Nhiệt Độ Phòng
LG	200k – 230k	7k	10k	4,7k	4,7k
Sumikura	200k			154k	15k
SAMSUNG	200k			8,5k	8,5k
Daikin R32	22k	22k	22k	7,5	7,5
Daikin R410	14k	14k	14k	14k	14k
Panasonic	28k – 45k	4,7k	10k	14k	14k
Toshiba	33k – 40k	7,5k	7,5k	7,5k	7,5k
Sharp	28k – 45k	4,7k	4,7k	10k	7,5k
TCL – Media				4,7k	4,7k
Gree – Galanz					
Fujitsu – Mitsubishi	28k – 45k	7,5k	7,5k	4,7k	4,7k
Funiki	28k – 45k	4,7k	4,7k	4,7k	4,7k
Nagakawa A126 – A188				9k	9k
Nagakawa NS-C132				4,7k	4,7k
Hitachi	28k – 45k	4,7k	4,7k	7,5k	7,5k
Sensor Đồng có thể thay thế cho Sensor Ruồi, trị số Sensor có thể thay đổi sai lệch nhau vài K ohm vẫn lắp được, VD 8,5k có thể thay 7,5k					
Bảng kê sau đây dựa theo trị số thực tế môi trường của anh em thợ, có thể khác với công bố của hãng vì quy chuẩn nhiệt độ môi trường khi đo cảm biến của mỗi hãng là khác nhau					
SENSOR XÀ BĂNG – ĐIỀU CHỈNH NHIỆT TỦ LẠNH					
Đối với Sensor tủ lạnh thì tốt nhất nên lấy dây thít nhựa buộc vào U đầu tiên từ cấp phun xuống sau đó bục bằng bục lại là chuẩn nhất					
Panasonic – Hitachi – Sharp – Aqua – Sanyo – Mitsubishi			Tất cả đều 1,76k		
LG		Xà Băng – 2k		Ngăn mát 8K	
Electrolux		Xà Băng – 8k		Ngăn mát 8K	
Toshiba		Xà Băng – 8k		Các ngăn khác 8k	
Samsung				Liền Kien Thao May .com	
				Zalo 0389937723	

1. Trị số cảm biến (Sensor) tủ lạnh Samsung

Đối với tủ lạnh Samsung cảm biến của tủ lạnh loại này có trị số là 4K do tùy vào từng lần đo ở nhiệt độ môi trường như thế nào nên trị số của cảm biến sẽ khác nhau một chút bạn

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

cần lưu ý vấn đề này.

+ Tuy nhiên, trên thực tế mình thấy cảm biến của tủ lạnh Samsung bạn có thể thay thế được con có trị số là 5k nhé các bạn.

2. Trị số cảm biến (Sensor) tủ lạnh LG

Đối với cảm biến tủ lạnh LG ngăn mát có trị số là 8K còn ngăn xả đá là 2K.

3. Trị số cảm biến (Sensor) tủ lạnh Panasonic, Hitachi, Sharp

Thực tế 3 dòng tủ lạnh Panasonic, Hitachi, Sharp có trị số cảm biến giống nhau: Cả ngăn đá và ngăn mát đều từ 1,76K đến 2K

4. Trị số cảm biến tủ lạnh Electrolux, Toshiba

Đối với cảm biến tủ lạnh Electrolux, Toshiba, có cùng trị số điện trở với nhau đó là : Ngăn mát là 8K và cảm biến xả đá cũng là 8K.

5. Địa chỉ bán sensor tủ lạnh

Chúng mình chuyên cung cấp các dòng cảm biến (sensor) tủ lạnh đầy đủ các hãng đang có mặt trên thị trường. Quý khách có nhu cầu mua hãy gọi 0975 499 286 để đặt mua.

- mình Ship hàng toàn quốc
- Cam kết hàng chính hãng

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nếu bạn cần mua cảm biến (Sensor) trong tủ lạnh hay cần tư vấn thêm về cảm các loại cảm biến trong tủ lạnh, điều hòa hãy liên hệ với mình hoặc để lại bình luận bên dưới để được trợ giúp.

+ Ngoài ra mình còn cung cấp dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại Hà Nội bạn có thể yêu cầu dịch vụ tại nhà mọi lúc mọi nơi trên địa bàn thành phố.

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [Đâu kts T13 trung quốc - Mọi người đoán xem bệnh nay là j nhé m làm xog rùi. Hện tượng hình ảnh cứ sướt , sóg có rùi mất lập đj lặp lại liên tục. Đo nguồn đây đủ khj tại cũg đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thì máy chạy bt.](#)
3. [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
4. [Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiển thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chip bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao a](#)
5. [may giat sanyo - Máy bấm nút nguồn không lên . nguồn 5V vẫn đủ. điện áp tại chân thạch anh 4M vẫn đủ,nhưng mình đo 2 chân của nút bấm lên 14V .](#)
6. [máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
7. [Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.](#)
8. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
9. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
10. [Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là pị nghet k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhìu xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hô gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này](#)
11. [Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính](#)
12. [tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh\(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh\) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh\(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại\)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận](#)