



Một người thợ hàn đã mang chiếc máy hàn nhỏ bé này đi sửa chữa. Nguyên nhân dẫn đến chiếc máy hàn bị hư máy này là do máy được cấp nguồn từ Bộ đổi điện. Một vài giây sau khi quá trình hàn bắt đầu, một thứ gì đó đã nổ tung bên trong máy và nó đã hư.




Người thợ hàn biết rằng chiếc máy này không thể chạy bằng Bộ đổi điện nhưng người đã thuê anh ta làm công việc hàn đó nhất quyết làm như vậy. Trong quá trình này, ông chủ hứa sẽ mua cho người thợ hàn một chiếc máy hàn mới và nếu chiếc máy này được sửa chữa xong thì anh ta sẽ có thêm một chiếc máy để làm việc.

mình không chấp nhận những trường hợp sửa chữa như vậy vì hư hư quá nhiều và thường thì mình sẽ lãng phí thời gian để sửa và nếu sửa được thì quá đắt. mình sẵn sàng giúp đỡ anh chàng này vì anh ta là một người bạn tốt của anh bạn mình.



Nó là một máy hàn hai bo mạch và mình đã mong đợi điều tồi tệ hơn khi mình tháo nắp ra. mình ngạc nhiên khi không thấy có các thiệt hại vật chất nào trên tàu và đó là một dấu hiệu tốt.



Điều duy nhất mà mình thấy nó bị hư hư và thực sự bị cháy là biến thể gần khu vực tụ điện và điều đó làm mình nở một nụ cười. mình nghĩ rằng varistor đó đã bảo vệ máy khỏi bị hư hư hoàn toàn và điều đó đã mang lại cho mình một số hy vọng.



Đây là những gì còn lại của biến thể sắt thương cho thấy lực sắt thương tác động lên cổ máy này.



Trước sự ngạc nhiên của mình, không ai trong số các Mosfet được tìm thấy bị chập và khi mình nói “thật ngạc nhiên” vì mình đã thấy máy móc được cung cấp năng lượng bởi Bộ đổi điện và bị hư hư không thể sửa chữa được.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình đã thay thế biến thể bị hư bằng một biến thể mới và đảm bảo rằng tất cả đều hoạt động tốt với máy này; mình đặt mọi thứ lại với nhau và kiểm tra máy.



LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

Quyển lực đã đến và đó là một dấu hiệu tốt cho thấy tất cả đều tốt. Nếu đèn Nhiệt sáng thì mình sẽ lo lắng nhưng không phải vậy và mình có thể nói...

Các bài viết tương tự:

- [1. âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [2. âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,,](#)
- [3. bếp điện từ SunHome, model SI 688 - cắm điện mở nguồn bếp báo E8 còi kêu tíu tíu dây nhiệt không nóng,đã kt tụ vẫn tốt điện trở 200k tăng trị số đã thay điện trở khác vào vẫn không dc](#)
- [4. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vẽ lại đóng\(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [5. Điều hòa TCL - Không chỉnh được nhiệt độ.bật nguồn lên nó hiển thị 25°C nhưng chỉnh giảm xuống hay tăng lên thì số báo và nhấp nháy 1lúc rồi lại trở về 25°C](#)
- [6. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [7. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.](#)
- [8. màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
- [9. máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [10. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
- [11. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi](#)
- [12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống](#)



ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì