

Sửa máy hàn INGCO ING-MMA2003 bị hư đầu ra (điện áp thấp không ổn định 29VDC) | 1
Một khách thường xuyên mang máy hàn này đi sửa chữa và kể chính là nó không hàn được.



Chúng là những máy hàn nổi tiếng và được các người thợ hàn trong khu vực của mình sử dụng rất nhiều do những máy này được lắp ráp tại một thành phố gần đó và các linh kiện luôn có sẵn.



Điều hợp lý đầu tiên cần làm trong trường hợp như thế này là kiểm tra điện áp đầu ra ở các cực chính của máy và như bạn có thể thấy là không có. Đèn LED nguồn sáng và quạt bật sáng nhưng không có chỉ số điện áp có nghĩa là rất nhiều điều.

Trước tiên, mình muốn kiểm tra xem có bị hư các đầu nối hay không và lý do mình làm điều này trước tiên vì mình đã quen với khách này và sự bất cẩn của anh ta khi xử lý máy móc của anh ta.




Những hư hư lớn do sử dụng nhiều, không được bảo dưỡng và thân máy bị đập mạnh là dấu hiệu máy rất hay bị rơi.



mình tháo vít để xem thiệt hại bên dưới và xem xét với một tìm thấy; một đầu nối bị đứt hoàn toàn và có một cách tốt để giải quyết vấn đề này.



Một mảnh nẹp đã bị cắt ra theo kích thước của thiết hại; sau đó khoan một lỗ ở mặt bên của nó, đặt vít xuyên qua nó và sau đó thêm chất hàn / chất trợ dung vào cả hai mặt của đầu nối.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Đó là một kết nối rất chắc chắn và khi tắt cả các khu vực đã được làm sạch khỏi dòng chảy, mình đã cấp điện và hy vọng điều tốt nhất.



Như trong ảnh, các số đọc điện áp được khôi phục trên các đầu nối đầu ra chính của máy hàn và tất nhiên như mọi khi, hãy mang nó bên cạnh để anh bạn mình kiểm tra và xác nhận rằng nó đã hoạt động tốt và đúng như vậy.

Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic., +52 cho công suất - ban đầu hỏng](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- công suất chết câu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, (bo nguồn, ổn áp và công suất đi liền),... tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng (về đã bị nổ câu chì lúc đầu),... kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,... ko hiểu là sao lại chênh lệch thế...
- Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. (cắm nguồn khác thì bình thường)
 - đầu VTCHD02 thuê bao - các bác giúp e với, e vừa nhận đầu này, khởi động lên bình thường, nhưng cường độ và chất lượng đều không lên, chảo thu tốt, e về mặc định và chỉnh về vinasat1 cũng không lên, e đo điện áp ra LNB không có vol nào, tháo đầu ra đo, các mức điện áp đều đầy đủ, riêng điện áp cấp cho LNB ở trước ic cao tần vẫn có 14v, có phải hư ic cao tần không các bác
 - LG FLATSRON L1742S - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thì vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau. e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui
 - Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với
 - may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V. ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi. mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
 - máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào. mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt, mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
 - Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám. hj. 1 là tvj tq, nên đổ lè nỏ đườg hỏj, đo đườg kR = 10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thât. - .
 - Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
 - tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
 - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi
 - tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường. quạt chạy, đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất. đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc. vậy mà không có gió lạnh xuống, quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện đều tốt vậy mà ngăn



[mát không lạnh gì](#)

Sửa máy hàn INGCO ING-MMA2003 bị hư đầu ra (điện áp thấp không ổn định 29VDC) | 6