

mình thấy một cuộc gọi từ anh bạn mình nói rằng máy hàn của anh ấy liên tục ngừng hoạt động và không biết nguyên nhân do đâu. Anh ấy giải thích rằng nó hoạt động và anh ấy bắt đầu hàn nhưng đột nhiên ngay cả khi bật công tắc nguồn, nó lại tắt.



Nó là một chiếc máy hàn đã qua sử dụng và cho đến nay nó vẫn phục vụ anh ấy rất tốt nhưng hôm nay nó cần một số dịch vụ chăm sóc yêu thương dịu dàng vì vậy nó sẽ xuất hiện.

Anh ấy mang nó đến cửa hàng của mình và khi mình bật nguồn, rơ le khởi động có nghĩa là bộ não chính của máy đang hoạt động tốt và sau đó mình có thể nghe thấy một tiếng tách khác sau đó máy tắt. mình nghĩ rằng mình biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng hãy để mình điều tra để đảm bảo.



Khi mình lấy nguồn điện ra khỏi máy hàn; sự tập trung của mình được đặt vào rơ le vì âm thanh của tiếng lách cách nghe không hay chút nào.



mình hàn khỏi bo mạch và mình có thể nhìn thấy mặt bị hư của nó.


Nó có thể là một vấn đề bụi? Anh bạn mình sử dụng máy của anh ấy ở nhiều khu vực có bụi

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723


và mình gần như chắc chắn rằng bụi đã vào rơ-le và làm hư nó.



mình đã áp dụng 24 volt vào cuộn dây của rơ le và nó có thể nghe thấy tiếng tách nhưng khi kiểm tra sự liên tục giữa hai chân, sự liên tục không chắc chắn.



Vì nó đã bị hư nên mình quyết định thử với nó và xem lỗi thực sự. mình bẻ lớp nhựa ra và ngay lập tức mình có thể thấy rất nhiều bụi. Các chân của rơ le bị đen nhưng kém nhất; các chân cắm bị cong và không tiếp xúc sạch thường xuyên.



mình có rất nhiều rơ le này trong cửa hàng và ngay lập tức mình đã thay thế cái hư bằng cái tốt.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Khi mình đặt máy lại với nhau và mang nó đến anh mình để kiểm tra, máy vẫn còn một và hàn theo thông số kỹ thuật.

Anh bạn mình là một thợ hàn và anh ấy thường chạy thử các máy hàn mà mình sửa chữa cho khách nhưng lần này anh ấy đang thử máy của chính mình và anh ấy rất vui vì nó đã hoạt động tốt.

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv còn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.](#)
3. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
4. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoặc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)
5. [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
6. [Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thì cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.](#)
7. [tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư](#)

tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nứt ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này

8. tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - máy da cay nguồn 3giây,tình trạng nguồn 110 tốt,nhưng khi nhấn nút kênh giao động chạy khoảng 2giây lại tắt,thay bất cứ một tụ nào bên thu cấp là máy chạy,nhưng khi rút điện ra để người máy lại bị tình trạng như cũ, đã thay hết máy tụ bên thu cấp và tụ ở q cích dòng rồi mà vẫn không được
9. tôi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USB nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị B nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị - tôi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USB nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị B nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị
10. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá được ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gần tấm kính
11. tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận
12. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiền ít ai kêu đắt,,