

**Trong bài viết này, người ta có thể tìm hiểu (1) Tầm quan trọng của việc kiểm tra tất cả các tụ điện trong các trường hợp mất điện (2) Tầm quan trọng của việc sửa lại tất cả các điểm trên các bảng đó (3) Trách nhiệm đạo đức của người thợ là gì**



Đây, một lần nữa, là từ bệnh viện nơi mình làm việc và được báo cáo là đã hư. Sau khi dọn dẹp bên trong với sự hỗ trợ của đồng nghiệp, mình đã mang màn hình và bảng mạch về nhà để khắc phục sự cố. Tìm thấy cầu chì bị nổ và một vài tụ điện bị nổ ở cuộn thứ cấp.

ESR của giới hạn cũng nằm ngoài phạm vi. Vì vậy, thay thế tất cả các chữ hoa cả trong PS và bo mạch chủ. Sửa lại tất cả các điểm trên bảng bằng thuốc hàn mới. Kiểm tra kỹ xem có thêm các linh kiện nào bị lỗi hay không.





Kiểm tra điện áp đầu ra và thấy chúng ổn. Kết nối bo mạch với bảng điều khiển và thấy Màn hình hoạt động rất tốt.



mình mang màn hình trở lại văn phòng và cố định nó trong tủ và để nó chạy trong vài giờ. Nó đã hoạt động rất tốt.

Vì vậy, một nhiệm vụ khác đã hoàn thành và sự hài lòng vẫn tụ hợp như thường lệ! Đây là hình ảnh các linh kiện được thay thế:



LinhKienThaoMay.Com  
Zalo: 0389937723

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tại sao mình lại thay thế tất cả các nắp điện phân, bao gồm cả nắp trong bo mạch chủ? Các ESR nằm ngoài phạm vi trong hầu hết các ECap. Việc thay thế tất cả các ECap và sửa lại bo mạch bằng chất hàn mới sẽ mang lại tuổi thọ và độ bền của nó, vì phần Nguồn điện sẽ ổn định được hỗ trợ thích hợp bởi phần phụ trong bo mạch chủ.

**Bộ lọc sẽ tốt hơn và độ rõ hình ảnh sẽ được cải thiện. mình tin rằng công việc của một người thợ không chỉ là đưa thiết bị trở lại cuộc sống mà còn là làm tất cả những gì cần thiết để thiết bị hoạt động bình thường. Đây là trách nhiệm đạo đức đối với tất cả các người thợ như mình.**

## Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [âm ly califonia 8 sò biến sáp xuyên - đứt cầu chì ko phải nổ rơ le vẫn trể và tác động bình thường,công suất ko chết,,thay cầu chì mới lại đứt,,thay cầu chì ampe lớn hơn vài giây đứt nóng đỏ,,,dòng tăng mạnh](#)
- [amly 8 sò - lúc đầu rơ le ko đóng fuse ko nổ tháo ra đo nguồn tốt +-17vol và +52 vol ac và dc tốt,tháo đường cắm 52vol bật nguồn rơ le ko đóng tiến hành đo điện áp đường 17 vol thì vài giây rơ le đóng,cắm đường 52 rơ le ko đóng](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vẽ lại đóng\(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.](#)
- [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần](#)

giạt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc can của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường

10. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
11. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá được , ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gần tấm kính
12. tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận