

Một lần nữa, mình thấy một cuộc gọi từ người bạn của mình, người mà mình đã sửa TV CRT trước đó về lỗi các mảng màu trên màn hình hiển thị. Lần này, ông cho biết màn hình bị rung theo chiều dọc và đôi khi TV bị tắt liên tục.



Vì vậy, một lần nữa mình đến thăm nơi ở của anh ấy và bắt đầu khắc phục sự cố trên TV của anh ấy. mình mở nắp TV và bắt đầu phân tích khu vực có vấn đề. Hầu hết thời gian loại vấn đề này là do hàn khô trên PCB vì vậy mình đã kiểm tra và tìm thấy một số chất hàn khô trên PCB chính và cũng như PCB cơ sở CRT. mình đã hồi sinh một số chất hàn khô và đặt TV "BẬT" nhưng vấn đề là hình ảnh bị rung theo chiều dọc. Khi hình dung bên linh kiện, mình thấy một tụ điện bên cạnh EHT bị Bulged và giá trị là 22uF 160V.

Vì vậy, mình đã thử giãn bằng cách cho rằng mình đã tìm ra thủ phạm nên mình đã thay tụ điện và Bật TV nhưng vẫn bị như vậy. mình vẫn nghi ngờ về một số mối hàn khô hoặc kết nối lỏng lẻo do đó bằng cách cầm ngược tua vít của mình (Phần kim loại trong tay và tay cầm trên Mặt PCB) mình đã chạm vào một số giai đoạn trên PCB (trong khi nguồn vẫn Bật) để tìm ra thủ phạm nhưng không. thành công.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Bây giờ mình quyết định kiểm tra một số điện áp tham chiếu trên PCB để xác định khu vực hư. mình đã bắt đầu với việc kiểm tra điện áp trên tụ lọc chính trên phần cung cấp điện. mình tìm thấy 300V DC vì vậy khu vực này là ổn và bây giờ mình đã di chuyển trực tiếp sang phía Transistor đầu ra ngang (HOT). mình đã thử điện áp B + trên cực thu bán dẫn đầu ra ngang (chân giữa) và mình thấy 90 VDC nên khu vực này cũng OK bây giờ những gì ??? Bây giờ mình có nghi ngờ về các tụ điện BAD trên mạch nhưng mình không có đồng hồ đo ESR và mình cũng không giữ nhiều tụ điện bên mình nên mình chỉ quyết tâm khắc phục sự cố và cài đặt bằng KIT mới.



Chỉ đối với ý kiến thứ hai “mình đã liên hệ với một trong những GURUS của

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

mình” trong cùng lĩnh vực theo kinh nghiệm của anh ấy, anh ấy đã hướng dẫn mình chỉ cần điều chỉnh B + Điện áp trong phần nguồn và xem hiệu ứng như thế nào theo hướng của anh ấy. mình đã bắt đầu lại sự cố. và khi điều chỉnh cài đặt trước, mình không thấy các tác dụng nào vì vậy mình đã gỡ cài đặt trước và kiểm tra nó ra khỏi bảng. mình thấy cài đặt trước 2K này là mạch “MỎ”. Nó không cho kết quả đọc nào trong khi kiểm tra nó với Đồng hồ vạn năng của mình, do đó mình đã thay thế nó bằng một giá trị đặt trước mới và TV đã hoạt động trở lại.

Các bài viết tương tự:

1. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
2. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
3. [diều hoa 2 chiều LG 12000 - chiều lạnh máy chạy bình thường. khi bat sang chiều nóng thì quạt của cục ngoài trời không quay, loc chạy khoảng 1 phút thì dừng tang đến 10a và tecmit ngát. mình kiểm tra mai ma không tìm ra bệnh. van dao chiều hoạt động bình thường](#)
4. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
5. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
6. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
7. [LCD AOC 719V - nhiều sọc ngang phía dưới day màn hình và rung theo chiều dọc, dung càng lâu màn hình càng rung](#)
8. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đỡ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa](#)

đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .

9. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nháy theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .
10. TCL :DT-2180ARS Ic Tổng :TDA8842; Sò ngang D1651; Sò dọc (sò màn):TDA 8356 - hình ảnh bị co lại theo chiều ngang.e đã thay tụ xung quanh sò dọc và kiểm tra cuộn lái tia nhưng vẫn k được mong các bác cùng các anh giúp đỡ. dạ e chân thành cảm ơn.
11. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
12. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh