


TV CRT của Hitachi này là màn hình trắng với các đường kẻ ngang.




Phần đầu tiên cần kiểm tra là điện áp một chiều đầu ra từ biến áp flyback.


Điện áp phải là khoảng 180VDC và nó sẽ đến phần mạch CRT RGB.



Vấn đề bây giờ là điện áp này chỉ đo được 19,4 vdc là quá thấp.



mình đã phải theo dõi dòng mạch 180 vdc này và mình tìm thấy một tụ điện dẫn điện đã bị hư và một diode bị dò.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYÊN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau khi thay thế cả hai linh kiện, điện áp bây giờ đọc ở mức 163,9 Volt, vẫn nằm trong phạm vi chấp thấy.



Hãy nhớ làm sạch khu vực bằng hóa chất và đảm bảo tất cả các linh kiện được lắp đúng cách trước khi Bật nguồn. Sau khi dọn dẹp xong, mình bật nguồn cho TV và nó hoạt động tốt.



## Các bài viết tương tự:

- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [can mau đen hình ti vi mau crt 5,6 in - can mau đen hình ti vi mau crt 5,6 in](#)
- [Gặp PAN khó TV LED BG 32 inch có sọc dọc một ô vuông đủ màu và sọc trắng toàn bộ hình](#)
- [samsung UA32D4000N chạy nóng là bị mất màu đỏ hình bị sọc ngang li ti - xin chào cả nhà. em đang gặp 1 em lcd model như trên. hiện tượng là cứ chạy 1 lúc là bị mất màu đỏ giống như bị lỏng cấp, hình bị sọc ngang li ti. em đã hàn lại chân cấp và vệ sinh cấp rồi mà ko đc.](#)
- [Sửa TV CRT 21 inch bị sọc ngang ở giữa màn hình](#)
- [Sửa TV CRT có các sọc ngang màu trắng \(vẫn có hình\)](#)
- [Sửa TV CRT HOTPOINT 21 inch bị một sọc ngang](#)
- [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
- [tivi mau - tivi jvc 21inch - chào mọi người em có tivi hình ảnh bình thường, chuyển](#)

kênh tốt nhưng nó bị sọc trắng nằm ngang và các đường này chạy lên nhìn rất đau mắt và nó có tiếng rít nhỏ ở loa nghe như tiếng mô tơ chạy vậy.

10. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sọc ngang rùi. thay sọc ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sọc ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sọc ngang vài giây ko bị hư sọc ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm
11. Toshiba 32 Hv 10v - Máy chạy khoảng 15p là bị sai màu , dưới màn hình có các sọc ngang dày khoảng 2 phân.giống như tivi crt mất màu đỏ .Mong mọi người giúp ạ
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngan mát không lạnh gì