


Chiếc TV CRT này đã được đưa đến với mình với lời kể rằng nó có màu sắc kỳ lạ! Những gì mình thường làm trong những trường hợp như vậy luôn là bật nó lên trước mặt khách và nhìn thấy. Nhưng điều này đã được đưa đến với mình mà không có các thông báo trước nào khi mình chuẩn bị ra ngoài.



Khi mình mang nó đi bảo dưỡng sau một vài ngày, mình hoàn toàn quên mất nó và ngay lập tức mở nó ra để vệ sinh và tháo dỡ PCB thông thường của mình. Chỉ cần xem các hình ảnh, đó là tự giải thích:



LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723




mình đã làm sạch PCB kỹ trước khi vá chất hàn khô và hoàn thành việc chỉnh sửa lại tất cả các điểm hàn trên bảng ngay từ CRT PCB.

Giống như một thợ cắt tóc chuyên nghiệp thực hiện công việc cắt tóc tốt và tìm kiếm các thứ gì còn sót lại, mình cũng đã thăm dò toàn bộ PCB để tìm các phần nào còn sót lại và 'sắp xếp' nó gọn gàng, sạch sẽ và sáng sửa! Đây là bảng sau khi hoàn thành chỉnh sửa, trước khi làm sạch chất lỏng.



Suy nghĩ thứ hai, mình nghĩ đến việc kiểm tra lại ba điện trở trên RGB B +, và thấy chúng hiển thị 9,90K x hai và 7,45K bằng một điện trở khác. Thông thường, ở những nơi này, các giá trị sẽ nằm trong khoảng từ 10K-12K-15K. Nó không thể là 7.45K. Vì vậy, những gì đã xảy ra ở đây là sự sụt giảm điện trở, điều này rất hiếm, nhưng có thể tìm thấy trong các mạch điện như vậy. Loại bỏ các điện trở này, mã màu của chúng đã bị mờ đi không thể đọc chính xác.



Đã thay thế ba điện trở này bằng 10K 2W, sau khi cạo các vết cháy trên PCB ở mức có thể. Đã tìm kiếm các giá trị ESR bất thường nào của các tụ điện và tìm thấy một vài tụ điện, một trong số đó đã bị dò và rỉ sét bên dưới.



Đây là tụ điện 10uF / 160V nằm gần FBT, nhìn từ trên xuống bình thường. Nếu mình không kiểm tra ESR, mình sẽ không nghi ngờ điều đó!

Bôi trơn tất cả các đầu nối bao gồm cả ổ cắm CRT. Sau khi tiến hành thử tải bóng đèn 100W và đảm bảo rằng B + là 110V, ngắt kết nối và bán lại jumper cho FBT và lắp lại PCB trên CRT. Đã bật qua một bóng đèn nối tiếp và thấy nó không sáng lắm trong các khoảng thời gian ngắn nào có thể xảy ra. Vì TV CRT sử dụng dòng điện cao, mình phải kết nối nó với nguồn điện trực tiếp mà không cần sử dụng Bóng đèn. Nếu không, bóng đèn sẽ hút điện và TV sẽ phát xung hoặc không bật. Tìm thấy raster bình thường. Đã kết nối nó với nguồn video. Nhìn những hình ảnh đáng yêu:



Đây là hình ảnh của TV, chỉ để xem nó trông như thế nào:



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYÊN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Cuối cùng là hình ảnh các linh kiện được thay thế:



Tình cờ, mình có thể nhắc TV CRT lên qua lại, điều này cho thấy rằng mình đã hoàn toàn bình phục khỏi các vấn đề về lưng của mình! Một dấu hiệu tốt của sự cải thiện! (Dù sao, mình không muốn lấy lại!)

Các bài viết tương tự:

1. [Amly sansui 2000x sansui 2000a - Khác nhau ở chỗ nào](#)
2. [can mau den hinh ti vi mau crt 5,6 in - can mau den hinh ti vi mau crt 5,6 in](#)
3. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ](#)

hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)

4. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng...khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi...mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc...nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
5. Đâu kts T13 trung quốc - Mọi người đoán xem bệnh nay là j nhé m làm xog rùi. Hiện tượng hình ảnh cứ sụt , sọt có rùi mất lặp đi lặp lại liên tục. Đo nguồn đầy đủ khj tấp cũng đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thì máy chạy bt.
6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
7. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
8. Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa
9. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
10. máy giặt sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tranzitor là M1J43 thay bằng con gì được
11. Máy hàn INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban đầu khách mang đến em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Va bị đứt cầu chì.em đã thay 4 con so nơi cầu chì nhưng máy không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động.con đèn màu vàng hình như là báo lỗi quá nhiệt.
12. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .