



khách đã gửi cho mình chiếc Hitachi 21 " này với kể về màn hình có chiều rộng nhỏ (màn hình bị ép ở cả bên trái và bên phải)... .Xem ảnh trên. Đối với thông tin của bạn, nếu chiều rộng hiển thị nhỏ, thường là do điện áp B + ít hơn đối với biến áp flyback hoặc giá trị tụ điện an toàn đã giảm.

Nếu vấn đề là màn hình có độ rộng nhỏ với đường cong hướng vào trong ở cả hai bên, thì có thể do điốt điều chế bị chập nhưng cũng có thể do điện áp B + ít hơn hoặc cả hai.



Như bạn đã biết, một trong những quy trình của mình khi xử lý sự cố bảng mạch là sử dụng phương pháp kiểm tra bằng mắt trước khi sử dụng đồng hồ để kiểm tra điện áp và các linh kiện. Kiểm tra bằng mắt thường có thể thấy tụ điện bị phồng, dây bị đứt và các vết, các linh kiện bị cháy (ví dụ như vết đen ở cạnh IC hoặc thậm chí lỗ kim trên đầu IC), khô khốc, v.v.

Trong trường hợp trên mình thấy tụ điện áp B + bị phồng và có giá trị là 100uf 200volt.





TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Thay thế tụ điện duy nhất đã giải quyết được vấn đề hiển thị chiều rộng nhỏ.



Kết luận- Nó là khá dễ dàng để giải quyết vấn đề này. Giả sử sau khi thay tụ mà màn hình vẫn nhỏ thì mình sẽ tiến hành kiểm tra trên tụ an toàn hoặc cả diode điều chế.

Các bài viết tương tự:

1. [điều hòa 2 chiều LG 12000 - chiều lạnh máy chạy bình thường. khi bắt sang chiều nóng thì quạt của cục ngoài trời không quay, loc chạy khoảng 1 phút thì đóng tang đến 10a và tecmit ngắt. mình kiểm tra mai mà không tìm ra bệnh. van dao chiều hoạt động bình thường](#)
2. [màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
3. [Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa](#)
4. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đường hô, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
5. [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sáng loa lên rồi tôi nai đen cao áp van chạy bình thường màn hình sáng có vết chạy dọc theo màn tu chen xuống dưới em đo nguồn thì thay 15v. nhap nhảy theo đo sáng của màn hình](#)
6. [Sửa TV CRT bị co hình theo chiều dọc](#)
7. [Sửa TV CRT bị rung hình theo chiều dọc và đôi khi tắt liên tục](#)
8. [TCL :DT-2180ARS Ic Tổng :TDA8842; Sò ngang D1651; Sò dọc \(sò màn\):TDA 8356 - hình ảnh bị co lại theo chiều ngang.e đã thay tụ xung quanh sò dọc và kiểm tra cuộn lái tia nhưng vẫn k được mong các bác cùng các anh giúp đỡ. dạ e chân thành cảm ơn.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

9. ti vi CRT 21 Panasonic TC-21RX28V - cư sem được một luc thi man hình lai nhay theo chiều doc
10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì